

学校施設の耐震化について

三好町では、平成10年度から17年度にかけて556年以前に建築した(旧耐震基準)小、中学校の校舎、体育館について耐震診断を行い、その結果に基づいて、耐震補強の必要な全ての小、中学校について耐震補強工事を行いました。

小学校

学校名	棟名	建築年	構造	階数	診断結果(IS値)		耐震補強年度
					改修前	改修後	
中部小学校	管理棟	s63.2	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	校舎棟	s63.12	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	体育館	s63.12	鉄筋コンクリート	1	新耐震基準	-	-
北部小学校	管理棟1	s40.1	鉄筋コンクリート	2	0.55	0.75	平成16年度
	管理棟2	s54.3	鉄筋コンクリート	2	0.77	-	-
	西舎棟1	s48.3	鉄筋コンクリート	2	0.48	0.72	平成15年度
	西舎棟2	s48.7	鉄筋コンクリート	2	0.48	0.72	平成15年度
	西舎棟3	s58.3	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	北舎棟	s50.12	鉄筋コンクリート	3	0.48	0.71	平成14年度
	北舎棟	s54.3	鉄筋コンクリート	3	0.51	0.81	平成14年度
体育館	s47.3	鉄筋コンクリート	1	0.19	0.83	平成17年度	
南部小学校	管理棟	s54.3	鉄筋コンクリート	3	0.59	0.73	平成16年度
	校舎棟1	s46.8	鉄筋コンクリート	3	0.59	0.75	平成16年度
	校舎棟2	s48.6	鉄筋コンクリート	3	0.59	0.75	平成16年度
	校舎棟3	H2.3	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	校舎棟4	H20.3	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	体育館	s48.3	鉄筋コンクリート	1	0.78	-	-
天王小学校	中舎棟	s48.5	鉄筋コンクリート	3	0.69	0.73	平成17年度
	南舎棟	s49.8	鉄筋コンクリート	2	0.91	-	-
	北舎棟	s53.3	鉄筋コンクリート	3	0.69	0.91	平成17年度
	体育館	s49.8	鉄筋コンクリート	1	1.12	-	-
三吉小学校	教室棟	s55.2	鉄筋コンクリート	3	0.62	0.73	平成18年度
	管理棟	s58.3	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	体育館	s55.5	鉄筋コンクリート	1	0.53	1.27	平成18年度
三好丘小学校	管理棟	H2.4	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	南舎棟1	H2.4	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	南舎棟2	H15.3	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	北舎棟1	H2.4	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	北舎棟2	H15.3	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
緑丘小学校	特別教室・管理棟	H9.3	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	特別教室棟	H9.3	鉄筋コンクリート	4	新耐震基準	-	-
	南舎普通教室棟1	H9.3	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	南舎普通教室棟2	H19.3	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	北舎普通教室棟1	H9.3	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	北舎普通教室棟2	H14.3	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	体育館	H9.3	鉄筋コンクリート	1	新耐震基準	-	-
黒笹小学校	校舎棟	H19.3	鉄筋コンクリート	2	新耐震基準	-	-
	体育館	H19.3	鉄筋コンクリート	2	新耐震基準	-	-

中学校

学校名	棟名	建築年	構造	階数	診断結果 (IS値)		耐震補強年度
					改修前	改修後	
三好中	管理棟	52.3	鉄筋コンクリート	3	0.82	-	-
	普通教室棟1	54.3	鉄筋コンクリート	4	0.41	0.75	平成17年度
	普通教室棟2	50.6	鉄筋コンクリート	4	0.40	0.80	平成17年度
	南特別教室棟	57.3	鉄筋コンクリート	2	新耐震基準	-	-
	西特別教室棟	60.12	鉄筋コンクリート	3	新耐震基準	-	-
	弓道場	60.3	鉄骨造	1	新耐震基準	-	-
	柔剣道場・特別教室棟	60.3	鉄筋コンクリート	2	新耐震基準	-	-
	体育館	46.3	鉄筋コンクリート	2	0.40	0.81	平成17年度
北中	管理棟1	56.3	鉄筋コンクリート	4	0.61	0.72	平成18年度
	管理棟2	59.2	鉄筋コンクリート	4	新耐震基準	-	-
	普通教室棟	H元.2	鉄筋コンクリート	4	新耐震基準	-	-
	技術科室棟1	56.3	鉄骨造	1	0.95	-	-
	技術科室棟2	61.11	鉄骨造	1	新耐震基準	-	-
	武道場	57.9	鉄骨造	1	新耐震基準	-	-
	体育館	56.3	鉄筋コンクリート	1	0.49	2.67	平成18年度
南中	管理棟	59.3	鉄筋コンクリート	4	新耐震基準	-	-
	特別教室棟	H11.5	鉄筋コンクリート	4	新耐震基準	-	-
	技術科棟1	59.3	鉄骨造	1	新耐震基準	-	-
	技術科棟2	61.11	鉄骨造	1	新耐震基準	-	-
	弓道場	S60.2	鉄骨造	1	新耐震基準	-	-
	柔剣道場1	S60.11	鉄骨造	1	新耐震基準	-	-
	柔剣道場2	H4.2	鉄骨造	1	新耐震基準	-	-
	体育館	59.3	鉄筋コンクリート	1	新耐震基準	-	-
三好丘中	管理棟	H18.3	鉄筋コンクリート	4	新耐震基準	-	-
	普通教室棟	H18.3	鉄筋コンクリート	4	新耐震基準	-	-
	多目的室棟	H18.3	鉄筋コンクリート	4	新耐震基準	-	-
	美術室棟	H18.3	鉄筋コンクリート	1	新耐震基準	-	-
	技術室等	H18.3	鉄筋コンクリート	1	新耐震基準	-	-
	体育館	H18.3	鉄筋コンクリート	2	新耐震基準	-	-

IS値(構造耐震指標) 0.7以上 耐震性能があるとされるもの
 0.3以上0.7未満 地震の震動及び衝撃に対して倒壊、又は崩壊する危険性があるとされています
 0.3未満 地震の震動及び衝撃に対して倒壊、又は崩壊する危険性が高いとされています。

新耐震基準 昭和56年6月以降の構造基準で建てられた建物