

みよし市通学路交通安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取り組みの方針～

平成28年4月

みよし市教育委員会

1 プログラムの目的

平成 24 年 4 月以降に相次いで発生した、自動車と通学中の児童等との交通事故を受け、文部科学省、国土交通省、警察庁の 3 省庁は、関係機関に対し通学路の緊急合同点検の実施を要請しました。このことを受け、本市では学校関係者、道路管理者、警察関係者による緊急合同点検を行い、対策案について協議してきました。

引き続き、通学路の安全確保に向けた取り組みを行うため、このたび「みよし市通学路交通安全プログラム」を策定しました。

今後は本プログラムに基づき、関係機関が連携し通学路の安全を確保します。

2 対策案検討会の設置

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする対策案検討会を設置します。

学校関係者	みよし市教育委員会 学校
道路管理者	国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所 (名古屋国道維持第四出張所) ※ 愛知県豊田加茂建設事務所 (道路整備課、維持管理課) ※ みよし市都市建設部道路河川課
警察関係者	愛知県豊田警察署 (交通課) みよし市総務部防災安全課

※該当箇所がある場合のみ


3 取組方針

(1) 基本的な考え方

通学路の安全を確保するため、平成 24 年度に実施した緊急合同点検後も、継続的に合同点検を実施するとともに、対策実施後の効果把握を行い、対策の改善・充実に努めます。

これらの取り組みを PDCA サイクルとして繰り返し実施することで、通学路の安全性の向上を図ります。

【通学路安全確保のためのPDCAサイクル】



(2) 合同点検の実施、対策案の検討 (Plan)

- ①各学校に危険箇所の調査を依頼し、提出された危険箇所報告書（様式 1-a）、現況写真（様式 1-b）を基に危険箇所一覧（様式 2）を作成し、関係機関による点検を実施します。
- ②危険箇所の点検については、新規に挙げられた箇所を優先的に実施します。
- ③点検の方法については、新規箇所は、原則、3者（学校関係者、道路管理者、警察関係者）で合同点検を行い、その他箇所については各関係機関において点検を行います。
- ④点検の結果、対策が必要とされた箇所について、関係機関が対策案を検討します。
- ⑤対策案検討会にて、対策を決定します。

(3) 対策の実施 (Do)

- ①対策案検討会で決定した対策を実施します。
- ②対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係機関で連携を図ります。

(4) 対策効果の把握 (Check)

- ①対策の実施内容や進捗状況を関係機関で共有し、効果を把握します。
- ②対策実施後の箇所について、期待した効果が上がっているか、児童生徒等が安全になったと感じているか等を確認します。

（確認方法）各学校へのヒアリング、アンケート等を実施

(5) 対策の改善・充実 (Action)

対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図ります。

4 対策内容の公表

学校毎の点検結果や対策内容については、関係機関の間で認識を共有するために、対策箇所図、対策内容一覧等を作成し、公表を行います。

5 関係様式

(1) 危険箇所報告書 (様式 1-a)

(2) 現況写真 (様式 1-b)

(3) 危険箇所一覧 (様式 2)

平成27年9月30日策定

(記入例)

様式1-a

危険箇所報告書

学校名	〇〇〇学校
-----	-------

通学路線上の数字と合致させてください。また、通学班の番号と区別出来るようにしてください。

危険箇所の種別を選択してください。
交通…交通安全施設、道路上の問題
防犯…防犯上の問題
その他…上記以外の問題

番号	危険箇所 (所在・目印等)	種別	危険箇所を 通行する児童・生徒数	通学路の状況・危険の内容	要望等
①	△△町△△番地△△ 〇〇前道路	交通	15 人	道幅が狭く交通量が多い。外側線、横断歩道が消えかけている。	外側線、横断歩道の引き直し
②	△△町△△番地△△ 〇〇交差点	交通	30 人	交通量が多い。歩行者用の信号機がなく、児童から信号機が見えにくい状態である。	歩行者用信号機の設置

危険箇所の所在や目印等を、できるだけ詳細に記入してください。

現在の対応状況や、要望等があれば記入してください。

現況写真

学校名	〇〇〇学校
-----	-------

番号	①
----	---

危険箇所	△△町△△番地△△〇〇前道路
通学路の状況 危険の内容	道幅が狭く交通量が多い。外側線、横断歩道が消えかけている。
危険箇所を通行する 児童・生徒数	15人
要望等	外側線、横断歩道の引き直し
危険箇所写真	<div data-bbox="316 947 1034 1391" style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 450px; margin-bottom: 20px;"></div> <div data-bbox="316 1451 1034 1895" style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 450px;"></div> <div data-bbox="1066 969 1361 1093" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">危険箇所の写真を添付してください。</div>

HOO危険箇所一覧

様式2

市通し 番号	学校名	学校通 し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路 種別	道路線名	危険箇所を 通行する児 童・生徒数	通学路の状況・危険の内容	要望	対策実施		備考
									主体	内容	
1	〇〇〇学 校	1	△△町△△番地△△〇〇前道路	市道	市道△△線	15人	道幅が狭く交通量が多い。外側線、横断歩道が消えか けている。	外側線、横断歩道の引き直し			新規
2	〇〇〇学 校	2	△△町△△番地△△〇〇交差点	市道	市道△△線	30人	交通量が多い。歩行者用の信号機がなく、児童から信 号機が見えにくい状態である。	歩行者用信号機の設置			昨年度点検済み (信号機要望中)