

みよし市 未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検を踏まえた対策実施状況について

番号	保育施設名	路線名	箇所名	危険内容	対策内容	対策状況	事業主体
1	天王保育園	市道明知新屋線	三好公園前押しボタン信号	交通量が多く、道幅が狭いため危険。また、道が複雑で車があらゆる方向からくるため、安全確保が難しい。	車止め及び防護柵の設置	令和元年度対策済み	みよし市
2	みどり保育園	市道竹ヶ花三好丘線	名古屋刑務所前押しボタン信号	歩道が狭く車の交通量が多いため危険	車止め及び防護柵の設置	令和元年度対策済み	みよし市
3	みどり保育園	市道竹ヶ花三好丘線	ひばりヶ丘一丁目交差点	車の交通量が多いため危険	車止めの設置	令和2年度対策予定	みよし市
4	みどり保育園	市道福谷線	三好丘7丁目交差点	車の交通量が多いため危険	車止め及び防護柵の設置	令和元年度対策済み	みよし市
5	みどり保育園	市道福谷線 市道三好ヶ丘駒場線	三好丘旭4丁目交差点	車の交通量が多いため危険	車止め及び防護柵の設置	令和元年度対策済み	みよし市
6	みどり保育園	市道竹ヶ花三好丘線 市道三好ヶ丘駒場線	三好丘桜5丁目交差点	車の交通量が多いため危険	車止め及び防護柵の設置	令和元年度対策済み	みよし市
7	みどり保育園	市道福谷線 市道三好丘線	三好丘6丁目交差点	車の交通量が多いため危険	車止め及び防護柵の設置	令和元年度対策済み	みよし市
8	城山保育園	市道福谷三好線	福谷寺ノ前交差点	横断歩道付近にポールまたはガードレールがない為、信号待ちをしているときに危険	車止め及び防護柵の設置	令和元年度対策済み	みよし市
9	城山保育園	市道福谷三好線	福谷竹ヶ花交差点	横断歩道開口部が大きく危険	車止めの設置	令和元年度対策済み	みよし市
10	城山保育園	市道福谷三好線	福谷公民館前押しボタン信号	横断歩道開口部が大きく危険	車止めの設置	令和元年度対策済み	みよし市
11	明知保育園	市道三好明知下線 市道神明東山ノ越線 市道下明知打越線	明知神明東交差点	横断歩道開口部が大きく危険	車止めの設置	令和元年度対策済み	みよし市
12	すみれ保育園	市道三好福田線	三好植ノ畑交差点	横断歩道開口部が大きい、ガードレールが無い箇所があり、危険	車止め及び防護柵の設置	令和元年度対策済み	みよし市
13	わかば保育園	市道木之本中島線 市道中島線	三好大坪北交差点	横断歩道開口部が大きく危険	車止め及び防護柵の設置	令和元年度対策済み	みよし市
14	わかば保育園	市道木之本中島線	三好木之本北交差点	横断歩道開口部が大きく危険	車止めの設置	令和元年度対策済み	みよし市
15	黒笹保育園	市道黒笹三好ヶ丘線	あおば二丁目交差点	横断歩道開口部が大きく危険	車止め及び防護柵の設置	令和元年度対策済み	みよし市