

通学路交通安全プログラムに基づく対策実施状況一覧（平成27年度実施分～）

【合同点検実施者】

- ・警察関係者（豊田警察署、みよし市防災安全課）
- ・道路管理者（豊田加茂建設事務所、みよし市道路河川課（旧土木管理課））
- ・学校関係者（各小学校、みよし市教育委員会）

《中部小学校》

実施年度	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当	対策実施状況
25	6	主要地方道豊田知立線 市道中大通線	みよし市三好町三好森下交差点から阿知波商店前	森下の交差点は交通量が多く、阿知波商店前は死角で車が見えにくい	①安全指導 ②交差点改良	①学校 ②県道路整備課	①済 ②継続
26	7	第1区画整理13号線ほか3路線	陣取広場付近	歩道と車道を分ける白線が薄くなっている	①白線引き直し ②安全のみどり線設置	①土木管理課 ②教育委員会	済
28	12		なかよし公園近く細道	高いブロック塀あり。地震の時、落下の危険	所有者へ依頼 通学路の変更検討	学校	済
	13	市道三好中央線	医王寺前道路	抜け道になっていて、車の通行が多くて危険	安全指導	学校	済
	14	市道陣取蜂ヶ池線	福祉センター～満福寺	安全のみどり線がない	安全のみどり線の設置検討 (検討した結果、設置しない)	教育委員会	済
29	15	県道和合豊田線	ハラダヤ前	東郷町から豊田市方面へと抜ける道路となっており、登下校時ともに車の速度が速く危険である。	平成30年度にガードパイプを設置完了。 平成30年度に歩道の隆起の対策済。	県維持管理課	済
30	16	県道和合豊田線・市道弥栄明知線	三好町大慈山1丁目1番地 サンアート北	交通量が多い。横断歩道はあるが、歩行者用の信号機がない。	平成32年度に警察本部へ信号設置の要望を行う	警察	済
	17	県道和合豊田線	三好町森曾55番地 三好自動車学校前	交通量が多い。歩道が狭く、車道との距離が狭い。	直線で見通しの良い道路のため、ガードパイプの設置は行わない。	県維持管理課	済
	18	県道和合豊田線	県道和合豊田線	歩道がでこぼこしていてつまづきやすくなっている。	ひどい箇所（2箇所程度）を、平成30年度に対策済。	県維持管理課	済
R1	19	県道豊田知立線	ふとんの青木前	集合場所になっている場所だが、道路の横で交通量も多いが、ガードパイプ等もなく危険である。	R2以降にガードパイプを設置します。	県維持管理課	済
	20	市道三好南線・市道園原27号線	園原5丁目7-2	横断歩道に「子ども飛び出し注意」の看板があったが撤去された。	設置予定なし	道路河川課	済
R2	21	市道三好中央線	三好町上74 三好上児童遊園前	横断歩道はあるが、信号はない。登校時交通量が多い。	①定期信号機を設置するには、赤信号で停止している自動車の側方を自動車が安全にすれ違う為の道路幅員が必要で交差点改良が必要であり、また、終日の交通量も限られることから設置は困難と考える。 ②警察と現場確認後、今後の対応について協議していきます。	①豊田警察署 ②防災安全課	①済 ②済
	22	市道大坪線	三好町大坪12 三好上公民館	登校時、抜け道となっており交通量が多い。	次年度以降に、優先順位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設置を検討します。	学校教育課	済
	23	市道三好福田線	三好町前畠38-2 前畠集合場所前	集合場所から車道を通る。	現場の道路幅や形態、近隣の状況等から、区域内住民を除く通過交通量が他と比べて著しく多い路線ではないと思われるため、学校安全指導での対応をお願いします。	学校教育課	済
	24	市道中大通線	三好町上103 阿知波商店前	登校時、交通量が多い。信号がない。	①要望場所にあっては、2個のT字交差点が接続する変則交差点であり、同所に信号機を設置するには、交差点改良を実施する必要があることから設置は困難と考える。 ②R4年度に横断者安全設置装置「ぴかっとわたるくん」を設置しました。	①豊田警察署 ②防災安全課	①済 ②済

※継続事業は表示

《北部小学校》

実施年度	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当	対策実施状況
27	37	市道寺ノ前三好丘線・落合阿弥陀堂線	福谷町重郎座 市営福谷住宅（阿弥陀堂）南三好ヶ丘メディカルクリニック前交差点	県営市営前の道路の交通量が多い。一軒家の工事が朝から始まり、トラック等が出入する。	停止線の引き直し	土木管理課	済
	38	市道落合阿弥陀堂線	福谷町寺田23番地付近	川の両側に農道があり、バイクや車が止まらずに通っていくときがある。	停止線の引き直し	土木管理課	済
	39	県道米野木筋生線	福谷町清水道 鳥居発条製作所本社第一工場南東県道231号線歩道橋	農業屋の信号を渡った先にある歩道橋が老朽化している。雨の日などは滑りやすい。	破損している地面の補修及び階段部分の滑り止め対策	県維持管理課	済
	40	市道根浦諸輪線・根浦線	根浦町2丁目根浦2号公園隣 サントリービバレッジ前	約7m幅の道路を横断していく、公園側から下ってきた車と接触事故につながる。	安全指導	学校	済
	41	市道坂上根浦線	根浦町3丁目 北部小学校西門前歩道橋西	住宅街にトラックの往来がある。左折してくる車が速度を落とさないため危険。	安全指導	学校	済
	42	その他	筋生町郷 岩蔵寺北東筋生東	集合場所の向いにあるアスファルトがめくれ、盛り上がっている。足をひっかけて、用水に落ちる危険がある。	土地改良区へ対応を依頼	教育委員会	済
	43	市道坂上根浦線	筋生町池上 ガーデンクラフトササキ	通学路のほとんどの幅が狭く、歩道のない生活路だが、近くに会社があるため、通勤の車が多く通り抜けるので、児童と車が接触事故を起こす危険がある。	①停止線の引き直し ②安全のみどり線設置	①土木管理課 ②教育委員会	済
	44	その他	筋生町川向と愛宕下の狭間の通学路となる農道	道幅が狭く、両側が溝になっているため、車が通るとときに逃げる場所がない。	安全指導	学校	済
	45	市道筋生新田線	筋生町川向 愛宕橋	抜け道として車が通る。横断歩道がなく、子どもが道を横切り時に危険。木があつて見通しがよくない。	安全指導	学校	済
	46	市道筋生新田線	筋生町川向 愛宕橋	用水路と溝がある。草で分かりにくい。	溝と道路の境にトラロープや反射鏡を設置	土木管理課	済
	47	その他	筋生町川岸当 (株)和合前	(株)和合から堤防までの道幅が狭く、車のすれ違いも多い。	安全のみどり線の設置	教育委員会	済
	48	市道筋生舟ヶ崎線	筋生町郷浦 県道520号北 筋生保育園へ向かう通学路	通学団集合場所から筋生保育園までの道一交通量が多く、道も広くない。	安全のみどり線の設置	教育委員会	済
	49	市道三好ヶ丘駒場線	潮見 あざぶの丘住宅北 カネヨシみよし物流センター前	横断歩道がなく、歩行者の見通しが悪い。通り抜けの車が多い。	安全指導	学校	済
	50	市道三好ヶ丘駒場線・落合辰己山・三好丘打越線	筋生町曙 カネヨシみよし物流センター北交差点	信号のある交差点で、児童数が多く、青に変わってから渡り始めて、1班全員が渡りきる前に点滅に変わってしまう。	安全指導	学校	済
	51	市道落合辰己山線	筋生町曙 カネヨシみよし物流センター北西通学路	民家も街灯も少ないため、下校時には危険。	安全指導	学校	済
	52	市道落合辰己山線	筋生町曙 藤和ライト工業三好工場東 交差点	畑の貯水のような所が野ざらしで設置してあり、落下の危険ある。雨の日は、歩道を埋め尽くすような水たまりができる。	安全指導	学校	済
	53	市道落合辰己山線	筋生町あざみ 通学路	通り抜けの車が多く、見通しが悪い。雑草が歩道をふさいでいる時期がある。	安全指導	学校	済
28	54	市道落合宮前線・杣ノ奥線	武田衣料品店	児童の登下校時、通勤の車両が多く危険	通学路変更の検討 安全指導	学校	済
	55	市道杣ノ奥線	福谷小宮ニュータウンから忠太郎	道幅が狭く、側溝があるため危険	安全指導	学校	済
	56	市道根浦諸輪線	新池橋東	T字交差点の交通量が多く危険	交通量の関係により不可	警察	済
	57	市道インター1号線	坂上歩道橋東	大型トラックや乗用車の通行量が多く危険	安全のみどり線設置	教育委員会	済
	58	市道落合辰己山線	カネヨシ交差点から福谷落合交差点	水路に柵がないか、あっても子どもが入れるほどの隙間がある 大雨時は水かさも増して危険	H28ガードパイプ設置予定	道路河川課	済
	59	市道落合辰己山線	筋生町あざみ交差点	車両の通行量が多く危険	横断歩道の設置検討	警察	済
29	60		筋生町東浦、筋生東の集合場所	集合場所に雨が降ると水たまりができる	道路の補修は行わない	教育委員会 (土地改良区)	済
	61	市道三好ヶ丘駒場線	あざぶの丘潮見を出た交差点	車両の通行量が多く危険	児童横断注意等の看板設置の検討	学校	継続
30	62	市道落合辰己山線	筋生町あざみ交差点前後200m	常に斜面から水が漏れているところが何箇所かあり、土砂崩れなど危惧される	道路にある土砂を撤去済。側溝補修済。 水の道があり形状変更は難しい。道路の漏水については対応している。	道路河川課	済
	63	市道落合辰己山線	カネヨシ交差点からあざみ交差点	側溝のふたが割れていて危険	側溝のふたを交換済。	道路河川課	済
	64	市道落合辰己山線	福谷町寺田交差点	車の停止線、止まれが消えている。	停止線及び「止まれ」の引き直しについて補修済み	警察	済
	65	県道米野木筋生線	筋生汁田交差点	歩行者信号がなく、信号の切り替えが早く児童が渡りきらなかつたりする	要望場所にあっては、R2年度に歩行者用信号機を警察本部へ具申しました。設置については順次整備していくため未定です。	警察	済
	66	主要地方線豊田知立線	北部小学校東交差点歩道橋	歩道橋の一部が鉄板で滑りやすい	R1年度に滑り止めの対策を完了済。	県維持管理課	済
	67	根浦町14号線	根浦三丁目久保邸前T字交差点	集合場所から最初の交差点で交通量が多く見通しが悪い	①通学する子供たちをカーブミラーでは確認できないため、車両同士の衝突等防止のために設置が必要であれば学校から行政区へ依頼し、行政区からの要望をいただきたい。 ②T字右側の草は、環境課から所有者宛に通知を出してもらうよう依頼済。	①道路河川課（学校） ②教育委員会	①済 ②済

R1	68	市道筋生舟ヶ崎線、市道落合辰己山線	藤和ライト交差点	通行児童数が増え、信号の切り替えで児童が渡りきれなくなっている。	①要望場所にあっては、R2年度に歩行者用信号機を警察本部へ具申しました。設置については順次整備していくため未定です。 ②歩行者信号の設置	①警察 ②防災安全課	①済 ②済
	69	市道打越黒笹2号線、福谷通学線	北部小学校北東名高速道路トンネル	トンネルを出たところの横断歩道が消えかかっている	①横断歩道の補修を警察本部に申請する。 ②横断歩道の修繕	①警察 ②防災安全課	①済 ②済
	70	市道筋生本郷線	筋生公民館東T字路	児童登校時かなりの交通量があるが、停止線が消えている	①標識・標示の補修を警察本部に申請する。 ②一時停止標識・標示の修繕	①警察 ②防災安全課	①済 ②済
R2	71	市道落合辰己山線 市道筋生舟ヶ崎線	筋生町あざみ交差点	車両の通行量が多く危険	①要望場所にあっては、横断歩道設置を警察本部に具申します。設置については更に警察本部と現場調査及び検討後に決定となります⇒設置済み ②現在警察、道路河川課と協議中です。 ③横断歩道の設置に伴い、横断歩道開口部への車止めを設置済です。	①豊田警察署 ②防災安全課 ③道路河川課	①済 ②済 ③済
	72	県道豊田知立線	北部小学校東交差点歩道橋	歩道橋の一部が鉄板で滑りやすい	R3修繕を実施	県維持管理課	済
	73	市道筋生舟ヶ崎線 市道落合辰己山線	藤和ライト交差点	通行児童数が増え、信号の切り替えで児童が渡りきれなくなっている。	①要望場所にあっては、R2年度に歩行者用信号機を警察本部へ具申しました。設置については順次整備。⇒設置済み ②R2年度に歩行者用灯器及び周辺の交通安全対策工事を実施済みです。 ③R2年度、横断歩道開口部への車止めの設置及び自転車通行帯の削除を行いました。	①豊田警察署 ②防災安全課 ③道路河川課	①済 ②済 ③済

《南部小学校》

実施年度	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当	対策実施状況
27	45	その他	打越町の山伏県営住宅付近	溝を覆うコンクリートのふたの破損。	コンクリートのふたの取り換え	土木管理課	済
28	46	市道山伏大日線	打越町小池周辺	雨降りの日に大きな水溜りができてしまい、児童がそれを避けようとして歩道に出たり、池に近づいたりしてしまう	H28/29道路の補修	道路河川課	済
29	47	市道明知八幡線・下明知打越線	明知町八幡前6番地付近	抜け道に大きい水溜りができる穴がある。 集合場所から、伊藤理容店前の道にグリーンベルトがない。	R1年度に安全のみどり線を設置	教育委員会	済
	48	市道明知新屋線	明知町青木3番地付近	集合場所のスペースがない。グリーンベルトがない。	安全指導	学校	済
	49	市道明知新屋線	打越町三本松30番地付近	集合場所から反対側に渡る横断歩道がない。 道路北側のグリーンベルトが消えかかっている。	H30年度に安全のみどり線の修繕済	教育委員会	済
30	50	市道山伏大日線	打越町西ノ前 コスモA前	側溝を覆う蓋にヒビが入り、陥没している。	側溝のふたを交換済。	道路河川課	済
	51	市道山伏大日線・市道打越本地線	打越町西ノ前 T字路	交通量が多く、子どもが横断する場所であるが、ガードレールがない。	ガードパイプを設置すると車からの見通しが悪くなるため、行政区と学校との調整が必要だが、車からの見通しが悪くなるので現状維持とする。	道路河川課（学校）	済
	52	市道山ノ間小林線・指導明知打越線	打越町九蔵釜 交差点	交通量が多く、子どもが横断する場所であるが、ガードレールがない。	ガードパイプの設置を検討（平成30年度にガードパイプを設置予定）	道路河川課	済
	53	下明知打越線	明知町（松葉池下～小池下）	安全のみどり線の設置を要望	R1年度に安全のみどり線を設置	教育委員会	済
R1	54	市道筋生打越線、市道明知新屋線	打越町三本松ハナツチ製作所前道路、打越町畦違打越保育園前道路	グリーンベルトはあるが、歩道がない。 グリーンベルト・歩道がない。	①道路用地もなく歩道は設置できません。 ②R2年度に安全のみどり線を設置済。	①道路河川課 ②教育委員会	①済 ②済
	55	市道打越上屋敷線	打越町上屋敷内、打越町西屋敷内道路	グリーンベルト・歩道がない。 グリーンベルト・歩道がない。	①道路用地もなく歩道は設置できません。 ②R3年度以降に優先順位を検討のうえ、予算の範囲内でみどり線の設置を行う。 土地改良区管理区域については、地元土地改良区と協議してください。	①道路河川課 ②教育委員会	①済 ②済
	56	山伏大日線	打越町下鏡塚交差点付近道路	グリーンベルト・歩道がない。 横断歩道がない。	①道路用地もなく歩道は設置できません。 ②R2年度に安全のみどり線を設置済。 ③横断歩道を設置するためには、歩行者が安全に待てる溜まり場（南東角）が必要だが、現況ではなく設置が困難。	①道路河川課 ②教育委員会 ③警察	①済 ②済 ③済
	57	市道下明知打越線、明知八幡線	明知町松葉池下・小池下交差点	交通量が多い道路にもかかわらず、横断歩道に信号機がない。	①交差点に信号機を設置するには、歩行者が安全に待てる溜まり場が必要。更に、道路管理者による交差点改良が必要であり現況では困難と考える。 ②信号機の設置	①警察 ②防災安全課	①済 ②済
	58	市道今池下流谷線	明知町今池内道路、明知町明知橋	グリーンベルト・歩道がない。 橋のところだけ歩道がない。	①H30年度に行政区の要望を受け歩道を設置した箇所です。橋梁部においては河川改修時に歩道付きの橋梁を設置する旨で行政区と調整済み箇所です。 ②R2年度に安全のみどり線を設置済。土地改良区管理区域について、施工要望がある場合は、別途地元土地改良区と協議をお願いします。	①道路河川課 ②教育委員会	①済 ②済
	59	明知下区農道	通学路に緑のラインの線引き	通学、下校時間帯に多くの車が通り危険を感じる。ドライバーに子供たちが通る場所であることを意識付けするため通学路に緑色のラインを引いて頂くことを要望する。	R2年度に安全のみどり線を設置済。	教育委員会	済

	60	市道下明知打越線	明知保育園付近交差点から南部小学校へ向かう通学路	交通量が多く、また、直線道路のため車がスピードを出しており、危険な状況。	R4に防護柵を設置済。	道路河川課	済
	61	明知下区農道	明知上c班集合場所から明知保育園交差点までの通学路	車道であるが、歩道、緑線がなく、危険な状況。	①（産業課）農道は、みよし土地改良区の管理施設のため要望を伝えます。 （土地改良区）農道の維持管理又は改修には農家の費用負担が必要です。農道としては歩道を設置する必要はありません。 ②次年度以降に、優先順位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設置を検討します。ただし、農道については土地改良区との協議が必要です。	①産業課（農業土木） ②学校教育課	①済 ②継続
	62	市道池田細口線	明知上c班集合場所から明知保育園交差点までの通学路	車道であるが、歩道、緑線がなく、危険な状況。	①該当路線における歩道設置の予定はありません。 ②R3設置済み	①道路河川課 ②学校教育課	①済 ②済
R2	63	市道下明知打越線	明知下公民館から明知保育園近く交差点までの通学路	交通量が多く、また、直線道路のため車がスピードを出しており、危険な状況。また、横断歩道がなく、危険。	①該当地は、防護柵の設置要件がありません。通学路として防護柵の設置が必要な箇所については、教育委員会にて予算措置し、依頼工事にて実施してください。 ②この現場は側溝が設置されている関係で横線（横断歩道）を引く長さが限られている為、設置したとしても車両運転者の立場から横断歩道として認識されず、視線誘導線など他の道路標示と誤認されるおそれがある。 他の交通規制と誤解されるおそれが高い標識・標示の設置は歩行者・運転者ともにトラブルを招く危険性が高くなるため、設置は困難である。 ③横断歩道の設置については、警察と現場確認後、今後の対応について協議していきます。	①道路河川課 ②豊田警察署 ③防災安全課	①済 ②済 ③済
	64	市道美並今池線	明知平成地区から明知美並地区、今池地区を通る通学路	車道であるが、歩道、緑線がなく、危険な状況。 防犯カメラの設置	①「今池下流谷線」は、一部を除き歩道整備済みです。「美並今池線」については歩道設置の予定はありません。 ②R4防犯カメラ設置済。 ③（産業課）農道は、みよし土地改良区の管理施設のため要望を伝えます。 （土地改良区）農道の維持管理又は改修には農家の費用負担が必要です。農道としては歩道を設置する必要はありません。 ④次年度以降に、優先順位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設置を検討します。ただし、農道については土地改良区との協議が必要です。	①道路河川課 ②学校教育課 ③産業課（農業土木） ④学校教育課	①済 ②済 ③済 ④済
	65	市道今池下流谷線	明知橋から平成地区に行く通学路	緑線が消えかかっている。 防犯カメラの設置	①R4防犯カメラ設置済。 ②今年度又は次年度以降に、優先順位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の修繕を検討します。	①学校教育課 ②学校教育課	①済 ②継続

	66	池管理道路、明知上区農道	明知清水池横通学路・明光寺集合場所前道路	・通学路横が崖になっているが、柵等がなく危険。 ・側溝の蓋がなく危険。	柵について、該当地はため池の一部（管理用道路）のため産業課（土地改良区）と協議してください。 蓋の設置についても、農道のため産業課（土地改良区）と協議してください。 (産業課) ため池及び農道は、みよし土地改良区の管理施設のため要望を伝えます。 (土地改良区) 明知清水池横通学路：該当の場所は、ため池の施設用地（堤体）です。堤体に柵等の設置は不要と考えます。 明光寺集合場所前道路は農道となっています。農道側溝への蓋掛けについては、必要な方が土地改良区と協議し施工してください。	産業課（農業土木）	済
R2	67	市道明知新屋線、市道上ヶ池東谷線	明知宮前橋通学路	緑線側から信号機の方へ渡るのに横断歩道がない。	①駐車場出入口など自動車の出入りに直接関わる場所については横断歩道を設置できない。 なお、車両交通量が少ない場所であれば、自動車通過後の合間に歩行者が横断する時間が充分にとれるため、児童には左右の安全確認をして渡るように指導願いたい。 ②警察と現場確認後、今後の対応について協議していきます。 ③R3年度に八柱社前から宮前橋まで歩道築造工事を実施済です。	①豊田警察署 ②防災安全課 ③道路河川課	①済 ②済 ③済
	68	市道明知新屋線	みなよし台から明知島中地区を通る通学路	交通量が多く、直線道路のため、車がスピードを出しており危険な状況。	該当地は、防護柵の設置要件がありません。通学路として防護柵の設置が必要な箇所については、教育委員会にて予算措置し、依頼工事にて実施してください。	道路河川課	済
	69	打越区里道	打越西屋敷地区内通学路	車道であるが、歩道、緑線がなく、危険な状況。	①該当路線における歩道設置の予定はありません。 ②次年度以降に、優先順位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設置を検討します。	①道路河川課 ②学校教育課	①済 ②済
	70	市道筋生打越線	打越三本松地区内通学路	交通量が多く、車もスピードを出して走っている道路だが、緑線はあるが歩道がなく危険な状況。	該当路線における歩道設置の予定はありません。	道路河川課	済
	71	県道和合豊田線	・県道和合豊田線御嶽橋付近 ・打越畔邊地区信友建設前道路	・歩道が急に狭くなってしまっており、自転車等のすれ違いで危険・車道であるが、歩道、緑線がなく危険な状況	①御嶽橋付近の歩道整備をR3実施しました。（周辺の歩道の整備中） ②（産業課） 農道は、みよし土地改良区の管理施設のため要望を伝えます。 (土地改良区) 農道の維持管理又は改修には農家の費用負担が必要です。農道としては歩道を設置する必要はありません。 ③次年度以降に、優先順位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設置を検討します。ただし、農道については土地改良区との協議が必要です。	①県道路整備課 ②産業課（農業土木） ③学校教育課	①継続 ②済 ③済
	72	打越区農道	打越保育園馬池前道路	車道であるが、歩道、緑線がなく危険な状況。	①農道区域なので産業課（土地改良区）と協議してください。 ②（産業課） 農道は、みよし土地改良区の管理施設のため要望を伝えます。 (土地改良区) 農道の維持管理又は改修には農家の費用負担が必要です。農道としては歩道を設置する必要はありません。 ③R4安全のみどり線設置済。	①道路河川課 ②産業課（農業土木） ③学校教育課	①済 ②済 ③済

	73	山伏大日線、打越本地線	・打越後田地区あい接骨院交差点から打越下鏡塚交差点までの道路 ・打越西屋敷地区内三差路	・交通量が多く、車もスピードを出している道路だが、歩道の道路側にガードレールない・交通量が多い道路だが、信号機がなく危険。	①R4年度に防護柵を設置済です。 ②信号機の設置については、警察と現場確認後、今後の対応について協議していきます。	①学校教育課 ②防災安全課	①済 ②済
	74	明知打越線	打越下鏡塚地区内交差点より南部小学校へ向かう道路	交通量が多く、車がスピードを出している道路だが、歩道にガードレールがなく危険。	該当地は、防護柵の設置要件がありません。通学路として防護柵の設置が必要な箇所については、教育委員会にて予算措置し、依頼工事にて実施してください。	道路河川課	済
R2	75	明知打越線	明知玄の山地区内三差路	横断歩道がなく危険。	①この現場も側溝が設置されている関係で横線（横断歩道）を引く長さが限られている為、設置したとしても車両運転者の立場から横断歩道として認識されず、視線誘導線など他の道路標示と誤認されるおそれがある。 他の交通規制と誤解されるおそれが高い標識・標示の設置は歩行者・運転者ともにトラブルを招く危険性が高くなるため、設置は困難である。 ②警察と現場確認後、今後の対応について協議していきます。	①豊田警察署 ②防災安全課	①済 ②済
	76	市道明知打越線、今池下流谷線	打越九蔵釜地区内交差点	交差点曲がり角にガードレールがなく危険。	①R1年度ガードパイプ設置箇所です。内容を精査した上で要望してください。なお、R2横断歩道開口部に車止めの設置を予定しています。 ②防犯カメラの設置については、行政区が設置し、設置費の5分の4を市が補助しています。 そのため、行政区長にお話しいただきますようお願いいたします。	道路河川課	済
	77	市道明知新屋線	みなし台付近三差路	交通量が多い道路だが、信号機、歩道にガードレールがなく危険。	①R5防護柵設置の設置予定。 ②定期信号機を設置する場合、赤信号で停止している自動車の側方を自動車が安全にすれ違う為の道路幅員が必要である。 この交差点は、道路の拡幅が必要な道路であるため、現状では困難と考える。 ③信号機の設置については、警察と現場確認後、今後の対応について協議していきます。	①学校教育課 ②豊田警察署 ③防災安全課	①済 ②済 ③済

《天王小学校》

実施年度	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当	対策実施状況
29	57	市道小坂弥栄線・東山住宅線	東山住宅沿い	道が曲がっていて見通しが悪く危険。	学校から通学路変更の報告があつたため、事業計画廃止。	教育委員会	済
	58	筋生打越線	東山憩いの家から高架橋に向けての曲がり道	道が曲がっていて見通しが悪く危険。	安全指導	学校	済
	59	市道峰ヶ池線・東山台14号線	みよし市東山台（ログハウスからの道）	自動車の交通量が比較的多い。自動車のスピードも速い。	時間帯速度規制の検討（検討の結果、規制は行わない）	警察	済
30	60	市道天王台8号線	みよし市天王台木の公園前の道	側溝にふたがなく、車を避けると落ちてしまう。	R4年度に側溝蓋を設置済みです。	道路河川課	済
	61	市道天王線	天王神社前の道	自動車の交通量が多く、歩道がないところがある。	①下り坂でカーブしているため、横断歩道や歩行者用信号を設置するとかえって危険な状態となることが予想されるため難しい。 ②路面標示での対策を実施済（カラー舗装や停止線等、現状でできる対策は行っている）	①警察 ②道路河川課	①済 ②済
	62	市道明知新屋線	みよし市東山台 27-11	自動車の交通量が多く、東側に歩道がない。	①歩道を設置する幅がないため、設置不可。 ②安全指導で対応。	①道路河川課 ②学校	済
	63	市道峰ヶ池線・市道東山台14号線	みよし市東山台交差点	自動車の交通量が多い。横断歩道がなく危険。塀があり、見通しが悪い。	横断歩道は既に設置済。横断歩道の標識の視認性を上げるため、板をずらして視認性を上げた。	警察	済
	64	市道小坂弥栄線	東山住宅沿い	道が曲がっていて見通しが悪く危険。	①学校から通学路変更の報告があつたため、事業計画廃止。 ②歩行者用道路の規制を設けるには区間内の住民等の同意が必要なため、行政区内の意見調整が必須。	①教育委員会 ②警察	①済 ②済
	65	市道三好東山線・市道第1区画整理9号線・市道弥栄停車場線	みよし市三好町弥栄 交差点	横断歩道がない。自動車の交通量が速い。	①横断歩道を設置するには歩行者が安全に待てる溜まり場が必要だが、現況では設置は困難。道路改良がなされて道路幅が広がり、溜まり場ができれば設置可能。 ②道幅が狭いため、ガードレールを設置する場所がない。 ③みどり線の設置済	①警察 ②道路河川課 ③教育委員会	①済 ②済 ③済
	66	市道明知新屋線	新屋児童館裏の細い道	自動車の交通量が多く、道が細い。	R1年度に安全のみどり線を設置。	教育委員会	済
	67	第1区画整理9号線他1路線	弥栄ハイツ～東山児童館	路側帯の整備	R1年度に安全のみどり線を設置。	教育委員会	済
	68	国道153号本線及び側道	みよし市天王台～南台の歩道	車道と歩道の境目がない	R2年度に防護柵の整備を進めて参ります。対策済（R3.2）	名古屋国道維持第4出張所	済
R1	69	市道峰ヶ池線・東山台14号線	みよし市東山台地内 交差点	交通量が多い、横断歩道がない、見通しが悪い	①滞留場所がないため、横断歩道の設置は困難です。 ②横断歩道の設置	①警察 ②防災安全課	①済 ②済
	70	市道天王線	天王公園前	側溝のふたが外れている	公園緑地課へ対策検討を依頼し、対策実施済。	道路河川課	済
	71	市道天王線他1路線、新屋区里道	天王小学校東門側の道	天王小学校東門側の道幅が狭く車1台分がやっとの道で危険	R2年度に安全のみどり線を設置。	教育委員会	済

《三吉小学校》

実施年度	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当	対策実施状況
28	74	市道原西山線・三吉小学校1号線	三好町岡田商事前交差点	見通しの悪い交差点で、北進する車両のほぼすべてが停止線を越えて停車する。特に朝は岡田商事への大型車や作業車の出入りが多いので大人が毎日横断させる必要がある。	一時停止と横断歩道の標識を下曲げタイプに変更するよう要望	警察	済
29	75	市道原西山線・三吉小学校1号線	三好町岡田商事前交差点	見通しの悪い交差点で、北進する車両のほぼすべてが停止線を越えて停車する。特に朝は岡田商事への大型車や作業車の出入りが多いので大人が毎日横断させる必要がある。「止まれ」の標識の位置を前へ動かしていただいたが、状況は変わらない。	横断歩道予告標示の引き直しの検討（「止まれ」の表示があるため、引き直しは不可）	警察	済
30	76	市道原傍示本線	三好町下畠交差点北西の交差点	下畠交差点から続く道が優先で、交差する道に「止まれ」の標識があるが、見通しが悪く、停止線では車は止まらず、走り抜ける車も有り、危険である。	「止まれ」は平成30年7月に引いたばかり。交差点のカラー舗装化について要検討。みどり線横の側溝にフタをすることは、側溝がある部分が民地であるため不可。看板設置は不可。（現状でできる対策は行っている）	道路河川課	済
	77	市道大上福田線	西一色町二の沢、なかよし保育園に入る交差点から鰐部製作所前までの道路	西一色集合場所の神明社に行くまで、これまでばらばらに登校し危険だったため、新たな集合場所をなかよし保育園に入る交差点付近に設置した。集合場所から登校する通学路としたが、交通量が多く危険である。	平成30年度にみどり線設置予定。	教育委員会	済
	78	市道池ノ内前原線	西一色町前原、複数の細い道路が入り混じる箇所	カーブのきつい道路を左側通行しており危険である。	土地改良水路のため、市での対応不可（通学路として通行することは問題ないが、フェンスの設置等は土地改良区の事業に関係ないためできない）	道路河川課	済
	79	県道米野木筋生線	福田、魚酔前交差点	交差点に斜めに入り込む道路を児童が歩行しており危険である。	①道路の区画線整備を道路管理者が実施後、停止線及び「止まれ」表示の補修を行う。 ②R1年度に区画線の整備を実施済みです。	①警察 ②防災安全課	①済 ②済
	80	市道一色前線・市道原荒田線	三好下、三貴フラワーセンター駐車場付近交差点	見通しの悪い交差点で、近くに三貴フラワーセンターが新設されたことにより交通量も増えていて危険である。	停止線及び停止指導線の引き直しの対応済。	道路河川課	済
R1	81	市道原西山線・三吉小学校1号線	三好町ワンデックス（旧岡田商事）前交差点	見通しの悪い交差点で、北進する車両のほぼすべてが停止線を越えて停車する。大人が毎日横断させる必要がある。「止まれ」の標識の位置を前へ動かしていただき、歩道を見るミラーも設置していただいたが、状況は変わらない。	H26・H28・H29点検済 (横断歩道予告標示の引き直しの検討) ⇒一時停止標識のある個所なので、予告表示は行わない。 要望内容については実施予定なし。交差点の排水については補修済。	道路河川課	済
	82	県道米野木筋生線	福田、魚酔前交差点	交差点に斜めに入り込む道路を児童が歩行しており危険である。	①道路の区画線整備を道路管理者が実施後、停止線及び「止まれ」表示の補修を行う。 ②R1年度に区画線の整備を実施済みです。	①警察 ②防災安全課	①済 ②済
R2	83	市道原西山線・工場団地線・中大通線	三好町林商店前交差点	交通量が多いにもかかわらず、信号がない。子どもだけでの横断が危険なので遠回りをして登下校している。毎日ボランティアが見守ってくれている。過去に自転車の中学生が交通事故に遭ったこともあり、宇田クリニックのガードレールを超えて通学路の横断歩道横に車が突っ込む事故が3年前に発生した。子供たちが通った30分後の事故で、下校時刻がもう少し遅ければ巻き込まれていた可能性があった。自転車の中学生が車と接触する事故も起きている。大人が渡らせないと大変危険な交差点である。	R2年度にガーバイプ及び横断歩道開口部への車止めを設置済です。	道路河川課	済
	84	市道春木福田線	福田、屋敷裏交差点	信号のない交差点であるが、交通量が多く朝夕の通勤の時間帯に重なってスピードも出ているため、大変危険である。	①該当交差点にカラー舗装等の予定はありません。 ②要望場所にあっては、横断歩行者が待機する滞留場所がないことから、横断歩道の設置は困難と考える。 ③横断歩道の設置については、警察と現場確認後、今後の対応について協議していきます。 注意文字、表示マークの設置については、行政区の一括交付金での注意喚起看板、マークの設置を行政区へ依頼してください。 ①道路河川課 ②豊田警察署 ③防災安全課	①済 ②済 ③済	
	85	市道福田郷中線	福田町清水、東屋敷付近旧美容室くれよん前	朝のラッシュ時はかなりの交通量となり、登校時に重なる。交通量の多くは、外部から通り抜けの車である。	①要望場所にあっては、歩行者の滞留場所が確保出来ず、歩行者の安全確保が困難となることから、設置は困難と考える。 ②横断歩道の設置については、警察と現場確認後、今後の対応について協議していきます。 ③みどり線の設置済	①豊田警察署 ②防災安全課 ③教育委員会	①済 ②済 ③済

	86	県道豊田知立線	福田、魚酔前交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・信号交差点で大勢の児童が通行するが、歩行者用信号がなく、季節によっては信号が見づらい。 ・横断歩道の表示が薄れてきている。 	<p>①要望場所については、歩行者用信号機の設置を警察本部に具申します。設置時期については、順次整備していく為、未定です。 横断歩道標示の補修については、現在、道路管理者（豊田加茂建設事務所）による道路工事実施中であり、工事完了後に原状復旧する予定である。 ②歩行者用灯器の設置については、警察と現場確認後、今後の対応について協議していきます。 横断歩道については、現場確認後、豊田警察署に修繕依頼します。</p>	①豊田警察署 ②防災安全課	①継続 ②継続
R2	87	市道三好福田線	三好町東新月～塩田 ホテル前の道路	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多く、長い距離にわたって歩道がなく、危険。 ・冬の夕方は、暗くなり、街灯も少ないので危険。 ・今年度5年生が一人いるが、危険なので、奥の道を通って母親が送り迎えをしている。 	<p>①該当路線に新たな歩道(蓋)の整備予定はありません。通学経路の変更など検討してください。 ②防犯カメラの設置については、行政区が設置し、設置費の5分の4を市が補助しています。 そのため、行政区長にお話いただけますようお願いいたします。 また、防犯灯の設置についても電気代は行政区負担のため、行政区長にお話ください。 (防犯灯は基本、電柱共架のため場所によっては、設置できない場合がありますのでご了承ください)。</p>	①道路河川課 ②防災安全課	①済 ②済
	88	市道園原21号線	向田公園横の遊歩道	遊歩道の凸凹（樹木の根によるもの）で歩行に支障が出ている。	凸凹が酷い箇所については修繕済み。	公園緑地課	済
	89	県道名古屋岡崎線	県道56号線 福田歩道橋	歩道橋の地名表示の誤り（読みローマ字）	令和2年度に表示を訂正済みです。	県維持管理課	済

《三好丘小学校》

実施年度	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当	対策実施状況
27	101	市道福谷線・三好丘自転車歩行者専用道路12号	遊歩道 調整池東～三好ヶ丘駅まで	市に登下校時の列についてクレームが入る。自転車が多く通るため、危険である。	ふた設置(350m程)	土木管理課	済
	102	市道三好丘31号線・39号線	学校東門前T字路	昨年、1年児童がその2か所で自転車で飛び出し、車と接触事故を起こし、救急車で運ばれた。	①自転車へ注意喚起表示を設置 ②停止線の引き直し	①警察 ②土木管理課	済
28	103	市道三好丘旭3号線	遊歩道と、下がり松公園に向かう道路の交差地点(2か所)	遊歩道から一般道を横切るため、左右確認が必要 昨年度、児童が飛び出し車と接触した	①安全指導 ②道路赤色設置 ③H30.31横断歩道設置予定	①学校 ②道路河川課 ③防災安全課	済
R1	104	市道三好丘31号線	三好丘緑地駐車場横歩道	歩道を示す緑線が薄くなってしまっているため、車の運転者が注意しなくなっている。(速度を落とさずに走行する車が多く、歩道を歩く児童が危ない) 富田市議からもご指摘いただいた。	安全のみどり線は現在、歩車分離がされていない安全が確保されていない道路に設置しており、歩道付道路又はそれに類する箇所については設置基準外となります。	教育委員会	済
R2	105	市道三好丘旭25号線・三好丘旭26号線	三好丘旭四丁目 (第1中継ポンプ場から⑯集合場所)	現地は住宅街に新設された通学路だが、朝夕の交通量の多い時間帯などにおいて、県道押鴨みよし線からの流入がみられる。	安全のみどり線の設置をしてほしい。	教育委員会	済

《緑丘小学校》

実施年度	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当	対策実施状況
29	74	市道三好丘緑1号線・三好丘緑2号線	三好丘緑一丁目（日高家前）	集合場所であるが、ほぼ毎日のように午前7時35分ごろに一時停止交差点にて、一時停止をせずに走り抜ける自動車がある。	安全指導 近隣住民に注意喚起	学校	済
	75	市道三好丘緑33号線・三好丘緑自転車歩行者専用道路13号線	三好丘緑四丁目（第2集合場所付近）	急カーブの細い道を毎朝同じ時間に、同じ自動車が勢いよく走り抜けていく。	安全指導	学校	済
	76	市道竹ヶ花三好丘線・三好ヶ丘駒場線	三好丘緑五丁目（ローソン前交差点）	福谷方面からの右折車両が時々、勢いよくとび出しきて危険。	①通行の円滑化のため難しい ②安全指導	①警察 ②学校	済
	77	市道三好ヶ丘駒場線	三好丘緑五丁目（通学路上）	緑公園から学校までの通学路にて、雨が降ると水たまり多く、歩きづらい。	歩道の補修	道路河川課	済
	78	市道寺ノ前三好丘線	三好丘桜一丁目（北中横のため池～マーガレット幼稚園）	道路が狭い民家の通りを自動車がかなり速い速度で毎朝、何台も通るため危険。	通学路外		
	79	市道三好丘桜30号線	三好丘桜四丁目（みどり保育園沿いの道路）	自動車の通行量が多く、児童との接触の危険を感じる。	安全のみどり線の設置	教育委員会	済
	80	市道三好丘桜16号線	三好丘桜二丁目（用水路沿いの通学路）	用水路沿いの交通量が多く、児童との接触の危険を感じる。	R1年度に安全のみどり線を設置。	教育委員会	済
30	81	市道三好丘桜16号線	三好丘桜二丁目（用水路沿いの通学路）	用水路沿いの交通量が多く、児童との接触の危険を感じる。	①R1年度に安全のみどり線を設置。 ②側溝のフタ設置について要検討（側溝のフタをしていない場所は近隣に多数あるが、フタはないことが通常であるため、積極的に設置はしない。子供が通る場所については安全確保が必要なため、設置について検討する）	①教育委員会 ②道路河川課	済 済
R1	82	市道三好丘桜16号線、11号線	三好丘桜二丁目（用水路沿いの通学路）	用水路沿いの交通量が多く、児童との接触の危険を感じる。	①安全のみどり線を設置（片側R1済、片側R5済） ②側溝の蓋設置を行う予定はありません。	①教育委員会 ②道路河川課	済 済
R2	83	市道三好丘桜16号線(383)	三好丘桜二丁目（用水路から⑯集合場所）	住宅街だが、道幅が細く、うねっているため、見通しがよくない。	次年度以降に、優先順位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設置を検討します。	教育委員会	済
	84	市道三好丘緑10号線、同11号線、同13号線	三好丘緑二丁目（サンピレッジ三好丘D前交差点）	交差点を東西に横切る必要があるが、自動車の交通量があり、危険である。以前は、道路上に「徐行」という表示があったが、現在その表示はなくなっているため、自動車の速度が上がっている。	該当路線に新たな表示設置の予定はありません。緑線等の整備で対応してください。 ※警察の指導により徐行表示撤去	道路河川課	済

《黒笹小学校》

実施年度	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当	対策実施状況
24	83	市道三好丘あおば5号線	みよし市三好丘あおば住宅地内の名鉄豊田線ガード下道路における車両の一旦停止	通学路の経由地点として児童の通行が多いが、見通しも悪く、一時停止も十分でない車両もある	安全のみどり線設置	教育委員会	済
27	98	その他	唐沢公園北側北道	唐沢公園北側北道で西側へ向かって歩くが、県道と交わる所が急な下り坂となっている為、危険。	安全指導	学校	済
	99	市道大沢子持松線	広久伝公園前の道路	通学時間が他の通勤する車や通学する自転車と重なり、車のスピードが出ているので危険。	安全のみどり線設置	教育委員会	済
	100	市道黒笹線	福重さん宅前の交差点	黒笹小学校方面からスピードを出してくる車がある。横断歩道を渡り右折する児童から見えにくいため危険。	注意喚起の看板更新	土木管理課	済
	101	市道黒笹線	黒笹公園前の交差点	車用の信号のない交差点なので、注意が必要。	安全指導	学校	済
	102	市道黒笹いすみ2号	黒笹いすみ1丁目18-1の前の道	見通しが悪く、道幅も狭いので、道路に出るときに注意が必要。	安全指導	学校	済
	103	市道三好丘あおば16号線	三好丘あおば2丁目のガード下につながる道	車の通行が多く危険。	安全指導	学校	済
	104	市道黒笹三好ヶ丘線	三好丘駅西交差点	横断歩道へ右左折車がつっこんでくるため、危険	安全指導	学校	済
	105	市道黒笹線	黒笹グランド駐車場前	黒笹グランド駐車場への車の出入りがあるが、子どもたちは気付かずに通っている。	安全指導	学校	済
	106	市道黒笹線	広久手公園北の信号	横断歩道を渡る際、右折車両が多く注意が必要。歩行者信号点滅時、判断に困っている。	安全指導	学校	済
28	107	市道黒笹17号線、18号線、20号線、21号線・25号線	黒笹二丁目3-23	出会い頭の事故あり	H28停止線引き直し 道路赤色塗布 みどり線の設置済	①道路河川課 ②教育委員会	済
	108	市道黒笹線	三好丘あおば一丁目11-9からの坂道	登校時の中学生が自転車で勢いよく坂を下ってくるため危険	安全指導	学校	済
	109	市道黒笹三好ヶ丘線	グランドメゾンI前歩道	駐車場からの出庫の際、左右が見にくく危険 登校時の中学生の自転車が勢いよく坂を下ってくるため、危険	安全指導	学校	済
	109	市道黒笹三好ヶ丘線	グランドメゾンI横交差点	歩道から歩道のない生活道路へ右折する際、マンションの角が車道ぎりぎりで児童から車が確認しにくい	カーブミラーの角度調整	道路河川課	済
30	110	黒笹いすみ自転車歩行者専用道路8号線	丸根地下道	人目に付きにくく、待ち伏せ、いたずらの危険	防犯カメラの設置	①学校 ②防災安全課	済
	111	市道黒笹18号線	丸根地下道付近線路沿いの道路	線路沿いに鋭く太い棘のある植物が生えており、道路にはみ出でていて危険	フェンス内は名古屋鉄道の敷地のため、フェンス外について随時除草を行う。	道路河川課	済
	112	市道黒笹線	黒笹グランド駐車場付近の壁	黒笹グランド手前の道路の左にある壁の上にフェンスがなく、木々の小枝、土砂等が落下する可能性があり、危険	①当該山林は保安林のため枯れ木、倒木を剪定、伐採することは可能だが、それ以外は不可。 ②枯れ木等について伐採を行う。	①教育委員会（公園緑地課） ②学校	済
	113	市道黒笹1号線	八幡神社南側の道路	細いが、交通量が多く、大通りに出る際の視界が悪く危険	歩道があるため、カーブミラーは不可。	道路河川課	済
	114	市道黒笹線・市道三好丘伊保線	三井アーツ前の道路	渡る時横断歩道もなく、時間帯によって交通量も多いため、危険	①②道路構造的に、横断歩道等の対策が難しいため、現状維持とする。	①警察 ②道路河川課	済
	115	三好丘あおば17号線外1路線	三好丘あおば17番地～15番地	安全のみどり線の設置がないため、設置を要望	みどり線を設置済（R1.、R5）	教育委員会	済
R1	116	市道黒笹いすみ16号線、市道黒笹いすみ18号線	馬堤公園東側の道路2か所	集合住宅や新しく設置された信号の影響で、馬堤公園付近を通り抜けする車が増えていて危険	R2年度にみどり線を設置済。	教育委員会	済
	117	県道米野木筋生線	県道米野木筋生線の東名高速道路下	高速道路下なので、とても暗く、民家からも発見されにくい	街灯や防犯カメラの設置	防災安全課	済
R2	118	市道三好丘あおば16号線	三好丘あおば2丁目8番地9西側道路	敷地内の雑草が道路側に伸びてきて、グリーンラインの上まで雑草が出てきているので、児童が歩く時にふくらみ、車道にはみ出る危険性がある。	土地所有者あてに通知して対応を依頼します。	環境課	済
	119	市道黒笹線	黒笹公園北側歩道	排水のための穴が開いており、児童の足がはまってしまう危険性がある。	道路河川課にて鉄板蓋を設置予定。（7月中）	道路河川課	済
	120	市道黒笹線	黒笹いすみ3丁目1番地3北側の交差点	住宅地から大きな車道へとつながる交差点。抜け道となり交通量が多く、児童が歩く歩道と交わるが、抜横断歩道がなく危険を感じる。	看板の設置については市では対応できかねます。設置については行政区へご相談ください。	防災安全課	済
	121	県道米野木筋生線、市道黒笹三好ヶ丘線	黒笹交差点	交通量が多く、道路が広いため、自動車のスピードが速くなってしまうため、信号待ちをしている時に危険を感じる。	①横断歩道開口部へ車止めを設置済です。 ②令和3年度に、県道区域内の開口部に10本の車止めを設置する予定です。なお、詳細な施工時期等は、みよし市と調整します。	①道路河川課 ②県維持管理課	①済 ②済