

R3(2021)年度通学路交通安全プログラムに基づく危険箇所等（交通・防犯等）一覧

※黄色（赤字）が更新部分

市通し 番号	学校名	学校 通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	種別	道路 種別	道路線名	危険箇所 を通行す る児童・ 生徒数	通学路の状況・危険の内容	要望	対策実施（予定）		対策実施状況
										主体（予定）	内容	
1	中部小	1	三好町大慈山1丁目1番地 サンアート北	交通	県道	県道和合豊田線	9 人	横断歩道はあるが、信号はない。登校時交通量が多い。	歩行者用の信号機の設置	豊田警察署	設置済み	済
2	中部小	2	三好町上103	交通	市道	三好中央線(66)	78 人	児童が多く通る場所ではあるが、みどり線が薄くなっている。	安全のみどり線の設置	学校教育課	次年度以降に優先順位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設置を検討します。	継続
3	中部小	3	三好町上264	交通	県道	県道豊田知立線	12 人	車道と歩道がなく、ポールがなくて危険。	ポールの設置	県維持管理課	R3年度ガードパイプを設置しました。	済
4	北部小	1	筋生町東浦(筋生東集合場所付近)	交通	農道	筋生区農道	30 人	深い水路に柵がなく、大雨時は水かさも増して危険	柵の設置	産業課(農業土木) 学校教育課	農道は農業利用を目的に、必要に応じて維持管理及び改修を農家の費用負担で行っており、農道としては柵を設置する予定はないため、学校へは引き続き登下校についての安全指導の徹底を依頼します。 なお、通学路標識設置などの代替措置について検討します。	継続
5	北部小	2	根浦町7丁目清水道公園付近の交差点	交通	市道	福谷通学線(27)	283 人	児童登校時かなりの交通量があるが、横断歩道、停止線が消えている	線を引く	豊田警察署	補修済み	済
6	北部小	3	旧福谷寺付近Y字交差点	交通	里道	福谷区里道	43 人	通学路につながる道の停止線が消えている	線を引く	豊田警察署	補修済み	済
7	北部小	4	藤和ライト交差点	その他	市道	筋生舟ヶ峪線(28)、落合辰己山線(233)	188 人	通行児童数が増え、信号の切り替えて児童が渡りきれなくなっている。	歩行者信号の設置（令和2年6月4日豊田警察署確認箇所）	①豊田警察署 ②防災安全課 ③道路河川課	歩行者信号の設置済み また、R2年度に横断歩道開口部への車止めの設置及び自転車通行帯の削除を行いました。	済
8	北部小	5	筋生汁田交差点	交通	県道 市道	県道米野木筋生線 筋生舟ヶ峪線(28)	87 人	交差点の歩道に侵入阻止のポールがない	ポールの設置	県維持管理課	R3県道を横断する横断歩道に対し、計4本のポールを設置しました。	済
9	北部小	6	三好インター西交差点	交通	県道	県道豊田知立線	66 人	交差点の歩道に侵入阻止のポールがない	ポールの設置	県維持管理課	R3計4本のポールを設置しました。	済
10	北部小	7	打越新池浦交差点	交通	県道	県道豊田東郷線	6 人	交差点の歩道に侵入阻止のポールがない	ポールの設置	県維持管理課	R3計6本のポールを設置しました。	済
11	北部小	8	筋生町仲田地内	交通	市道	市道筋生舟ヶ峪線	31 人	交通量が多く歩道もないため危険	ガードパイプなどの設置	学校教育課	ガードパイプ等の設置が困難なため、通学路マーク設置などの代替措置を検討します。	継続
12	南部小	1	明知町黒山地内	交通	市道	下明知打越線(139)	78 人	交通量が多く、しかもスピードを出す車が多い。	歩道にガードレールの設置	①道路河川課 ②学校教育課	R3に道路維持事業として、交差点付近の防護柵を設置済み。また、路線南側カーブ区間（南部小2）においては通学路防護柵設置基準により教育委員会が設置済み。なお、本対策工事は令和3年度中に施工済み。	済
13	南部小	2	明知町黒山地内	交通	市道	下明知打越線(139)	78 人	交通量が多く、しかもスピードを出す車が多い。	歩道にガードレールの設置	学校教育課	防護柵設置済み。	済
14	南部小	3	明知町黒山地内	交通	市道	下明知打越線(139)	78 人	車道のアスファルトの状態が悪いため、雨天時、車の大量の水しぶきが児童にかかっている。	アスファルトの舗装	道路河川課	令和3年9月議会の補正予算に計上し、年度内の完了を目標に実施予定です。	済
15	南部小	4	明知町美里地内と二本木地内	交通	市道	下明知打越線(139)	63 人	交通量が多く、しかもスピードを出す車が多い。	歩道にガードレールの設置	①道路河川課 ②学校教育課	R4設置済み	済
16	南部小	5	明知町八幡前地内	交通	市道 水路	下明知打越線(139) 明知下区水路	5 人	道路左側にガードレールがない。（田んぼ側）	ガードレールの設置（水路部分）	産業課(農業土木) 学校教育課	農道は農業利用を目的に、必要に応じて維持管理及び改修を農家の費用負担で行っており、農道としてはガードレールを設置する予定はないため、学校へは引き続き登下校についての安全指導の徹底を依頼します。 通学路標識設置済みです。	済
17	南部小	6	明知町美並地内	交通	農道	明知下区農道	11 人	道幅が狭く、みどり線がない。	みどり線の設置。	学校教育課	R3みどり線を設置済み。	済
18	南部小	7	明知町今池下地内・平成地内	防犯	市道	今池下流谷線(164)	11 人	民家が少なく、不審者が出る可能性が高い。	防犯カメラの設置。	防災安全課 学校教育課	防犯カメラの設置については、防犯カメラを設置する行政区に対する補助事業（設置費の5分の4を市が補助）と合わせて、指定通学路においては教育委員会による設置についても検討しています。	継続
19	南部小	8	明知町神明東地内・屋浦地内	交通	市道 農道	池田細口線(136) 明知下区農道	15 人	道幅が狭く、みどり線がない。	みどり線の設置。	学校教育課	一部区間においてはR3年度にみどり線を設置済み。残りの区間については、次年度以降に優先順位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設置を検討します。	継続
20	南部小	9	明知町神明東地内・屋浦地内	防犯	市道 農道	池田細口線(136) 明知下区農道	15 人	民家が少なく、不審者が出る可能性が高い。	防犯カメラの設置。	防災安全課 学校教育課	防犯カメラの設置については、防犯カメラを設置する行政区に対する補助事業（設置費の5分の4を市が補助）と合わせて、指定通学路においては教育委員会による設置についても検討しています。	継続

R3(2021)年度通学路交通安全プログラムに基づく危険箇所等（交通・防犯等）一覧

※黄色（赤字）が更新部分

市通し 番号	学校名	学校 通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	種別	道路 種別	道路線名	危険箇所 を通行す る児童・ 生徒数	通学路の状況・危険の内容	要望	対策実施（予定）		対策実施状況
										主体（予定）	内容	
21	南部小	10	明知町東谷地内	その他	農道	明知上区農道	29 人	道路両側の側溝の蓋がない。また、みどり線がない。	側溝の蓋、みどり線の設置。	①産業課(農業土木) ②学校教育課	農道は農業利用を目的に、必要に応じて維持管理及び改修を農家の費用負担で行っており、農道としては側溝の蓋を設置する予定がなく、みどり線は既に近傍に設置されています。学校へは引き続き登下校についての安全指導の徹底を依頼します。	済
22	南部小	11	明知町東谷地内	その他	農道 市道	明知上区農道 市道明知郷中線(125)	29 人	道路両側の側溝の蓋がない。また、みどり線がない。	側溝の蓋、みどり線の設置。	①産業課(農業土木) ②学校教育課	農道は農業利用を目的に、必要に応じて維持管理及び改修を農家の費用負担で行っており、農道としては側溝の蓋を設置する予定がなく、交差点内はみどり線の設置要件外です。学校へは引き続き登下校についての安全指導の徹底を依頼します。	済
23	南部小	12	明知町上屋敷地内	その他	市道	明知郷中線(125)	5 人	道路右側の側溝の蓋がない。	側溝の蓋の設置。	道路河川課	側溝蓋の設置予定はありません。現状でお願いいたします。学校へは引き続き登下校についての安全指導の徹底を依頼します。	済
24	南部小	13	打越町三本松地内	交通	市道	筋生打越線(47)	10 人	みどり線が消えている。側溝の蓋が割れている。	みどり線の塗り直しと側溝の蓋の修繕。	①道路河川課 ②学校教育課	側溝蓋は点検後修繕済み。 みどり線は路線全体としては劣化がみられないため、今後の状況を見て必要な時期に予算の範囲内において修繕を検討します。	済
25	南部小	14	打越町畔邊地内	交通	県道	県道和合豊田線	10 人	ガードレールがない。	ガードレールの設置。	県維持管理課	R3ガードパイプを設置しました。	済
26	南部小	15	打越町畔邊地内	交通	農道	打越区農道	36 人	みどり線がない。	みどり線の設置。	学校教育課	一部区間においてはR3みどり線を設置済み。残りの区間については、次年度以降に優先順位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設置を検討します。	継続
27	南部小	16	打越町西屋敷地内	交通	里道	打越区里道	37 人	みどり線がない。	みどり線の設置。	学校教育課	R3みどり線を設置済。	済
28	南部小	17	打越町畔邊地内	交通	市道	山伏大日線(100)	73 人	ガードレールがない。	ガードレールの設置。	学校教育課	R4通学路防護柵設置済	済
29	南部小	18	打越町畔邊地内	交通	市道	山伏大日線(100)	73 人	ガードレールがない。	ガードレールの設置	学校教育課	R4通学路防護柵設置済	済
30	南部小	19	打越町山伏地内	交通	市道	山伏大日線(100)	73 人	ガードレールがない。	ガードレールの設置。	学校教育課	R4通学路防護柵設置済	済
31	南部小	20	打越町鏡塚地内	交通	市道	山伏大日線(100)	73 人	ガードレールがない。	ガードレールの設置。	学校教育課	R4通学路防護柵設置済	済
32	南部小	21	打越町下鏡塚地内	交通	市道	明知打越線(134)	133 人	ガードレールがない。	ガードレールの設置。	学校教育課	R4通学路防護柵設置済	済
33	南部小	22	打越町九蔵釜地内	交通	市道	明知打越線(134)	151 人	ガードレールがない。	ガードレールの設置。	学校教育課	R4通学路防護柵設置済	済
34	南部小	23	明知町山中地内	交通	市道	明知打越線(134)	104 人	カーブの道路に「スピードおとせ」の表示がない。	カーブの道路に「スピードおとせ」の表示を描いてほしい。	防災安全課	現地には既に防護柵等の安全対策が整備されており、現状のままでお願いします。学校へは引き続き登下校についての安全指導の徹底を依頼します。	済
35	天王小	1	中部2号公園北東側から県道54号線までの道路 (三好町新屋12原田さん宅～31塚本さん宅)	交通	里道	新屋区里道	15 人	新しく集合場所が設置され、通学路となった。道幅が狭く、通勤時間に通り抜ける車も多い。	安全のみどり線の設置。	学校教育課	R4安全のみどり線設置済	済
36	天王小	2	弥栄児童遊園地北側から弥栄北児童遊園地北側までの道路 (三好町弥栄105-9間瀬さん宅～三好町弥栄105-6弥栄北児童遊園地)	交通	市道 里道	陣取東山線(93) 新屋区里道	22 人	新しく集合場所が設置され、通学路となった。路側帯の白線が消えている。	白線の塗り直し。	道路河川課	R4修繕実施済	済
37	天王小	3	弥栄児童遊園地北側から弥栄北児童遊園地北側までの道路 (三好町弥栄105-9間瀬さん宅～三好町弥栄105-6弥栄北児童遊園地)	交通	市道 里道	陣取東山線(93) 新屋区里道	22 人	新しく集合場所が設置され、通学路となった。歩道がない。	安全のみどり線の設置。	学校教育課	R4安全のみどり線設置済	済
38	天王小	4	県道153号・東明跨道橋から三好池に沿う道路 (三好町東山187-6太田さん宅～三好町東山134-33さん宅)	交通	市道	筋生打越線(47)	29 人	自動車の通行量が多く、スピードも出ている。歩道はあるが、縁石のみとなっている。	ガードパイプの設置。	学校教育課	R4通学路防護柵設置済	済
39	天王小	5	三河商事三好営業所前の押しボタン式信号の東側(三好町新屋41番地北側～三好町天王7番地までの道路)	交通	里道	新屋区里道	15 人	新しく集合場所が設置され、通学路となった。道幅が狭く、通勤時間に通り抜ける車も多い。	安全のみどり線の設置	学校教育課	次年度以降に、優先順位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設置を検討しますが、要望区間の一部については、安全上の観点から別路線の通行を推奨します。現行より安全と思われる路線があるため、通学路一部変更の検討を依頼します。	継続

R3(2021)年度通学路交通安全プログラムに基づく危険箇所等（交通・防犯等）一覧

※黄色（赤字）が更新部分

市通し 番号	学校名	学校 通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	種別	道路 種別	道路線名	危険箇所 を通行す る児童・ 生徒数	通学路の状況・危険の内容	要望	対策実施（予定）		対策実施状況
										主体（予定）	内容	
40	三吉小	1	西一色児童館前からゴトウスバル三好店まで	交通	市道	大上福田線(112)	7 人	抜け道として車の交通量が多いが、歩道・中央車線のない道路のため、大変危険である。グリーンベルトは再設置してもらったが、該当家庭も大変心配されており、神明社まで車の送迎をされる家庭もある。	ガードレール等を設置して、歩道としての安全確保をしてほしい。	①道路河川課 ②学校教育課 ③学校教育課	該当道路は歩道がなく、ガードパイプ等を設置する場合、新たに歩道を築造（用地買収含む）する必要性があります。現在、歩道築造の予定はなく、また現行より安全と思われる路線があるため、学校へは通学路変更の検討を依頼するとともに、引き続き登下校についての安全指導の徹底を依頼します。 R4安全のみどり線、通学路マーク、みどりポールを設置済。	済
41	三吉小	2	福田の魚酔前の交差点から福田歩道橋を通過してトヨペット前まで	交通	農道 市道	福田区農道 福田通学線(163)	69 人	抜け道として車の交通量が多いが、歩道・中央車線のない道路のため、大変危険である。	警察署による定期的な立哨をしてほしい。	豊田警察署	豊田署内にて、地域課、交通課取締係に情報提供しました。歩行者専用規制は既に実施済です。	済
42	三吉小	3	下巖交差点	交通	県道 市道	県道豊田知立線 原西山線(148)	118 人	横断歩道を渡る待機スペースの道路側に、車両が突っ込んできても大丈夫なようにポールの設置をすべき。	横断歩道の県道側も含めて、児童が待機する側にポールの設置をお願いしたい。	①県維持管理課 ②道路河川課	R3県道を横断する横断歩道に対し、2本のポール及び2本のポストコーンを設置しました。	済
43	三好丘小	1	遊歩道と、下がり松公園に向かう道路の交差点（2か所）	交通 防犯	市道	三好丘旭3号線(322)	11 人	遊歩道から一般道を横切するため、左右確認が必要。過去に児童が飛び出し、車と接触した。	防犯カメラの設置や警察の巡回を増やしてほしい。	①防災安全課 ②豊田警察署 ③学校教育課	児童が飛び出さないように注意してください。	済
44	三好丘小	2	三好丘緑地駐車場横歩道	交通	市道	三好丘31号線	11 人	歩道を示すみどり線が薄くなって歩行者が危険になっていることを富田市議からご助言いただいた。一斉下校だと、子どもが歩道に一杯になり危険がある。	ガードレールを設置してほしい	①道路河川課 ②学校教育課	道路管理者としての防護柵の設置要件がなく、教育委員会による設置については、現地の幅員が狭くかえって通行を妨げる恐れがあるため、現在のところ設置の予定はありませんので、学校へは引き続き登下校についての安全指導の徹底を依頼します。 なお、通学路マーク設置などの代替措置について検討します。	済
45	黒笹小	1	三好丘あおば2丁目高架下付近交差点	交通	市道	三好丘あおば16号線(689)	27 人	線路側から児童が歩いてくると、一時停止部に来た車から児童が見にくく認識しづらい。一時停止しない車もある。	車道における停止線と停止表示の鮮明化。	豊田警察署	補修済み	済
46	黒笹小	2	黒笹いずみ二丁目交差点付近歩道	交通	市道	黒笹三本木線(181)	33 人	交通量が多い車道に面した歩道だが、幅が狭く、ガードレールがない。	ガードレールの設置。	①道路河川課 ②学校教育課	道路管理者としての防護柵の設置要件がなく、教育委員会の設置基準においても現場の状況から設置は困難であるため、学校へは引き続き登下校についての安全指導の徹底を依頼します。 なお、通学路マーク設置などの代替措置について検討します。	済
47	黒笹小	3	馬堤公園付近	交通	市道	黒笹いずみ18号線(612)	8 人	通過車両が多く危険。	安全のみどり線の設置。	学校教育課	R4安全のみどり線設置済	済