

R4(2022)年度通学路安全プログラムに基づく危険箇所等（交通・防犯等）一覧

※黄色（赤字）が更新部分

市通し番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	種別	道路種別	道路線名	危険箇所を通行する児童・生徒数	通学路の状況・危険の内容	要望	対策実施（予定）		対策実施状況
										主体（予定）	内容	
1	北部小	1	根浦1丁目マクドナルド北丁字路	交通	市道	インター2号線（749）	64人	横断歩道であるが「止まれ」などの道路に表示がなく停止線で止まらず飛び出してくる車がある。	道路に「止まれ」の表示	豊田警察署	センターラインのある丁字路交差点であり、道路の主従が明確なため設置できません。	済
2	北部小	2	根浦3丁目三好根浦調整池付近の丁字路	交通	市道	根浦諸輪線（29）	170人	車の通行は多いが、横断歩道がなく危険。	横断歩道の設置	①豊田警察署 ②道路河川課	R5横断歩道整備済み	済
3	北部小	6	筋生町辰巳山交差点（カネヨシみよし物流センター北）	交通	市道	三好丘打越線（19） 三好ヶ丘駒場線（535） 落合辰巳山線（233）	201人	東西の信号の間隔が短く、200人を超える児童が渡りきるには危険がある。また全員が通過するには非常に時間がかかる。	信号機の間隔の調整・歩車分離の信号にする又は、押しボタン式の信号の導入。	①豊田警察署 ②学校	車両の交通量が多く歩行者に時間を分配できません。現在L字に横断している動線をロ字型に分散した通学はできないでしょうか。	済
4	北部小	7	カネヨシ交差点から西に向かっていく歩道	交通	市道	落合辰巳山線（233）	201人	舗装がデコボコしていて、転倒する場合あり。	歩道の舗装修繕	道路河川課	R4年度に舗装修繕を実施済。	済
5	北部小	8	筋生町あざみ交差点	防犯	市道	落合辰巳山線（233）	201人	人通りが少ないうえ、見通しが悪いため防犯上心配である。	防犯カメラの設置	学校教育課	R5防犯カメラ設置済	済
6	南部小	7	明知町清水池浦地内	交通	市道	三好明知下線（118）	73人	直線道路で、朝夕の交通量が多く、また直線のためスピードを出す車も多い。	ガードパイプの設置	①道路河川課 ②学校教育課	①②該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件がないため、教育委員会において予算措置を講じた上で次年度以降に通学路防護柵の設置を検討します。 ①教育委員会において予算措置を講じた上で施工依頼があった場合は、次年度以降に通学路防護柵の設置を検討します。	①継続 ②継続
7	南部小	15	打越町東屋敷地内	交通	農道	打越区農道	34人	車道にみどり線がない	みどり線	学校教育課	R5年度以降にみどり線を設置を検討します。	継続
8	南部小	16	打越町東屋敷地内	交通	農道	打越区農道？	17人	車道にみどり線がない	みどり線	学校教育課	取り下げ了承済み（車両の走行極めて少ないため）	済
9	南部小	22	打越町東屋敷地内	その他	農道	打越区農道？	23人	通学路の標識の表示が消えているので通学路であることが分からない	通学路の標識を書き直してほしい	学校教育課	R4年度に修繕済み	済
10	天王小	1	三好町天王台25（木の公園）	交通	市道	天王台8号線（193）	15人	朝はそれなりに交通量がある場所で、公園脇の道路の側溝に蓋がなく、歩行するのに危険。	側溝に蓋を付けてほしい。併せてみどり線を引いてほしい。	①道路河川課 ②学校教育課	①R4年度に側溝蓋を設置済です。 ②R4年度にみどり線を設置済です。	済
11	天王小	4	東山台29（東山公園付近）	交通	市道	東山台14号線	109人	外側線とみどり線が消えかけている	外側線とみどり線の塗り直し	①道路河川課 ②学校教育課	①外側線については緊急性と優先度を考慮し、R5年度以降に予算の範囲内で修繕を検討します。 ②片側は視認できるため、対応は不要と考えます。	①継続 ②済
12	天王小	5	東山幼稚園付近の歩道（2か所）	交通	国道	国道153号線	117人	車止めがなく、車が歩道に飛び込む可能性がある。	車止めの設置	名古屋国道維持第四出張所	ポストコーンの設置及びガードパイプの延長を実施しました。（R5.5～8）	済
13	天王小	6	天王神社付近（2か所）	交通	里道	新屋区里道	33人	民家が少なく、人通りもほとんどない。	防犯カメラの設置	学校教育課	R5防犯カメラ設置済み	済
14	天王小	7	教育支援センター付近（2か所）	交通	市道	三好池線	1人	民家が少なく、人通りもほとんどない。	防犯カメラの設置	学校教育課	R5防犯カメラ設置済み	済
15	三吉小	2	下礫交差点から西へ原公園付近の市道	交通	市道	原荒田線（160）	62人	みどり線の劣化。原公園前の西側が、側溝と道路の高低差により蓋がなく危険。	みどり線の再塗装。	学校教育課	薄れている部分についてはR6年度に修繕を実施しました。片側が視認できる部分是对応不要と考えます。	済
16	三吉小	3	福田歩道橋横からトヨペット東南角までの市道	交通	市道	福田通学線（163）	69人	歩行者が車を避ける余裕のない道幅が狭い市道。朝の交通規制はあるが、下校時の交通量が多い。みどり線が所々薄れてきている。	みどり線の再塗装。	学校教育課	片側は視認できるため、対応は不要と考えます。	済
17	三吉小	4	三貴フラワーセンター本店駐車場南西からはしたにクリニックまでの市道	交通	市道	一色前線（155）	31人	みどり線の劣化。果樹園側の雑草がはみ出てきてより狭くしか車道を通れない。道幅の割に交通量が多く危険。	みどり線の再塗装。	学校教育課	R4年度に修繕済	済
18	三吉小	5	マンションブリナンテ（宇田クリニック横）の歩道角	交通	市道	原西山線（148）	163人	歩道角の破損	歩道角の破損修理	道路河川課	R4年度に修繕済	済
19	三吉小	6	福田歩道橋	交通	県道	名古屋岡崎線	69人	歩道橋階段が雨天や凍結・積雪時に滑る	歩道橋階段が滑りにくいような措置をしてほしい（滑り止めなど）	県維持管理課	R4年度に各ステップへ滑り止めテープを設置します。	済
20	三好丘小	3	三好丘小学校の北西の角の遊歩道十字路	交通	自転車歩行者専用道路	三好丘自転車歩行者専用道路15号線（1022）	162人	多くの児童の通学路になっていて、自転車の往来が多く、過去に接触事故もあった。防犯面でも看板が壊される行為があり心配	防犯カメラの設置、警察の巡回をしてほしい。	①学校教育課 ②豊田警察署	①防犯カメラが設置可能な電柱等がないため設置不可 ②パトロールの参考にします	済
21	緑丘小	1	三好丘桜4丁目	交通	市道	三好丘桜自転車歩行者専用道路11号線（1066）	68人	シンデレラオブジェの地面が木の根の影響で盛り上がっている	道路の整備	道路河川課	木の根の隆起によりひび割れのあった箇所について、R4年度に舗装修繕を実施済。	済
22	緑丘小	2	三好丘桜4丁目	交通	市道	三好丘桜自転車歩行者専用道路11号線（1066）	68人	桜4-2の集合場所付近で、登校時に自転車の通行量が多い	定期的に警察による巡回を行い注意喚起をしてほしい	豊田警察署	自転車が通行することへの注意はできません。	済

R4(2022)年度通学路安全プログラムに基づく危険箇所等（交通・防犯等）一覧

※黄色（赤字）が更新部分

市通し 番号	学校名	学校 通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	種別	道路 種別	道路線名	危険箇所 を通行す る児童・ 生徒数	通学路の状況・危険の内容	要望	対策実施（予定）		対策実施状況
										主体（予定）	内容	
23	緑丘小	4	三好丘桜2丁目	交通	市道	三好丘桜16号線（383）	19 人	横断歩道がない。横断が危ない。	横断歩道をつけてほしい	豊田警察署	安全な滞留場所がないので設置できません。	済
24	黒笹小	3	黒笹いずみ1丁目ピアゴ裏にある橋	交通	市道	黒笹いずみ12号（606）	18 人	生活道路のため交通量が多い	みどり線を設置	学校教育課	次年度以降に優先順位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設置を検討します。	継続