

R5(2023)年度通学路安全プログラムに基づく危険箇所等（交通・防犯等）一覧

※黄色が更新部分

番号	学校名	学校通 し番号	通学路の危険・要注意箇所	種別	道路 種別	道路線名	危険箇所 を通行す る児童・ 生徒数	通学路の状況・危険の内容	要望	対策実施（予定）		対策実施状況
										主体（予定）	内容	
1	中部	1	三好上児童遊園から森下交差点へ続く 道路	交通	市道	上森下線(108)	15	令和5年度から通学路を変更したため、安全のみどり線がない。	安全のみどり線の設置	学校教育課	計画的に修繕を実施していきます。	継続
2	中部	2	森曾付近（サロンドイブ～嵐桜ゴルフ クラブから森下交差点）	交通	県道	県道合和豊田線	6	サロンドイブから東方面の一部は、歩道が整備されていない。また、車のおりが多く、縁石で歩道が整備されているもの危険である。	歩道の整備及びガードパイプの設置	豊田加茂建設事務所 維持 管理課	ガードパイプ設置は店舗乗り入れに影響がある為、外側線にて対応済み、歩道の整備済	済
3	北部	1	福谷町 清水道公園付近	交通	市道	福谷通学線(27)	295	通学路表示の緑のラインが消えかかっている	緑のラインをひき直す	学校教育課	計画的に修繕を実施していきます。	継続
4	北部	2	福谷町 清水道公園付近	交通	市道	福谷通学路線(27)、打越 黒笹2号線(005)	295	自動車侵入防止のためのポールが通学路にいくつかあり、ぶつかる児童がいる	歩道の草ポールの周りにスポンジ道の緩衝材をまく	道路河川課	車止めの反射板を修繕しました。緩衝材設置の予定はなく、登下校についての安全指導の徹底を依頼します。	済
5	北部	3	福谷町あざみ地区 県道米野木・筋生 線の歩道	交通	市道	落合辰巳山線(233)	197	歩道の草が生い茂り、歩道が狭くなる	歩道の草の草刈り	道路河川課	草刈り実施済。今後も定期的な草刈りを実施します。	済
6	北部	4	筋生町潮見 カネヨシ物流センター付 近交差点	交通	市道	三好丘打越線(19)、落合 辰巳山線(233)、三好丘駒 場線(535)	191	歩行者用信号の変わるタイミングが分かりづらい	カウントダウン式の信号に変える（ベイシア近くの信号のように）	豊田警察署	警察本部に対し歩行者経過時間表示の灯器への変更を依頼します。時期は不明です。	継続
7	北部	5	筋生汁田交差点	交通	県道	県道米野木筋生線	91	ガードレールが切れているところがある	車両事故の多い交差点のため、向かい側の道路と同じようにカーブの所もガードレールを設置	豊田加茂建設事務所 維持 管理課	切れている箇所へ防護柵設置しました	済
8	北部	6	福谷町寺田福谷桜ヶ丘遊園地付近交差 点	交通	市道	落合阿弥陀堂線(23)	27	道は細いが交通量が多い	歩行者注意のような看板の取り付け	道路河川課	停止指導線を設置しました。看板については道路河川課では設置しません。	済
9	南部	1	明知町美里・二本木地内通学路横断歩 道	交通	市道	下明知打越線(139)	10	直線道路で、朝夕の交通量が多く、直線のためスピードを出す車も多いので、交通安全上危険である。	横断歩道の再塗装をお願いしたい	豊田警察署	警察本部へ補修の依頼をします。	継続
10	南部	2-1	明知町神明東地内通学路	交通	農道		10	人駐車している車が多く、児童が登下校するにあたり、交通安全上心配である。	緑線を設置してほしい。	学校教育課	幅員が広く視認性があるため設置はしません。安全指導をお願いします。	済
11	南部	2-2	明知町神明東地内通学路	防犯	農道		10	人家が少なく、人目がない。防犯上心配である。	定期的に木を剪定して、見通しをよくしてほしい。防犯カメラを設置してほしい。	公園緑地課 学校教育課 土地改良区	（公園緑地課） 道路に接している細口公園の植栽の剪定は実施済。 （学校教育課） 防犯カメラ設置済み	済
12	南部	3	打越町三本松地内通学路	交通	市道	筋生打越線(47)	13	直線道路で、朝夕の交通量が多く、また、直線のためスピードを出す車も多い。	通学路にガードパイプを設置してほしい。それが難しければ、道路に通学路、車がスピードを落とす表示を描いてほしい。	道路河川課 学校教育課	（道路河川課） 該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件がないため設置はできません。 （学校教育課） 運転者に注意を促す路面舗装について検討をしています。	継続
13	南部	4	打越町畔達地内通学路	交通	県道	県道合和豊田線	12	直線道路で、朝夕の交通量が多く、また、直線のためスピードを出す車も多い。	通学路にガードパイプを設置してほしい。	豊田加茂建設事務所 維 持管理課	・御嶽橋から西側については一部ガードパイプ設置済み（理容小川から西へ50m程）	済
14	南部	5	打越町九蔵釜地内通学路	その他	市道	明知打越線(134)	154	車用の信号機は設置されているが、歩行者用の信号がなく、ドライバーの意識が低い。	歩行者用信号の設置をお願いしたい。	豊田警察署	警察本部に対し歩行者用灯器の設置を依頼します。時期は不明です。	継続
15	南部	6	打越町東屋敷地内通学路	その他	市道	農道	154	側溝の蓋がなく、児童の転倒の恐れがある。	蓋の設置をお願いしたい。	道路河川課	R5側溝蓋設置済。	済
16	南部	7	打越町池下地内道路	交通	市道	里道	15	側溝の蓋が切れており、児童の転倒の恐れがある。	蓋の設置をお願いしたい。	道路河川課	R5土囊設置済。	済
17	天王	1	みよし市東山台 歩道橋付近	交通	市道	東山台10号線(207)	93	グリーンベルトがない。側溝に蓋がついていない。	グリーンベルトの塗装。側溝の蓋設置。	道路河川課 学校教育課	側溝蓋については緊急性と優先度を考慮し、R5年度以降に予算の範囲内で設置を検討します。	継続
18	天王	2	みよし市明知町宝栄12-2付近の歩道橋	交通	県道	県道合和豊田線	10	歩道橋の破損。	歩道橋（東山歩道橋）の修繕。	豊田加茂建設事務所 維 持管理課	・歩道橋の掘隠しについては改修済み。タイルについても改修完了。	済
19	天王	3	みよし市三好町東山110-1	交通	市道	東山台14号線(211)	43	側溝の蓋がついていない。	側溝の蓋設置。	道路河川課	側溝蓋については緊急性と優先度を考慮し、R5年度以降に予算の範囲内で設置を検討します。	継続
20	天王	4	みよし市東山台14-6付近	交通	市道	東山台4号線(201)	12	グリーンベルトがない。側溝に蓋がついていない。	グリーンベルトの塗装。側溝の蓋設置。	道路河川課 学校教育課	側溝蓋については緊急性と優先度を考慮し、R5年度以降に予算の範囲内で設置を検討します。	継続
21	天王	5	みよし市三好町弥栄102-221	交通	里道		88	路上駐車が多い。	路上駐車禁止の看板の設置。	道路河川課	看板については道路河川課では設置しません。ポストコーンの設置等検討します。	継続
22	天王	6	天王緑道歩道橋	交通	国道	153号線	192	歩道橋のひび割れ。	歩道橋の修繕。	名古屋国道維持 第四出張所	東山歩道橋につきましてスロープ薄層舗装の補修を検討します。（令和5年度以降）	継続
23	天王	7	みよし市東山台1-10付近 新屋墓苑周 辺	交通	市道	東山台2号線(199)	10	側溝の蓋がついていない。	側溝の蓋設置。	道路河川課	側溝蓋については緊急性と優先度を考慮し、R5年度以降に予算の範囲内で設置を検討します。	継続
24	天王	8	みよし市三好町天王51-16（天王小 東門付近）	交通	市道	天王線(53)	289	狭い道だが、ガードレールや歩道がない。（子どもがはみ出る）	ガードレールや歩道の設置。（コーンバーの設置）	道路河川課 学校教育課	（道路河川課） 該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件がないため設置はできません。 （学校教育課） 緊急性と優先度を考慮し予算の範囲内で検討します。	継続

R5(2023)年度通学路安全プログラムに基づく危険箇所等（交通・防犯等）一覧

※黄色が更新部分

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	種別	道路種別	道路線名	危険箇所を通行する児童・生徒数	通学路の状況・危険の内容	要望	対策実施（予定）		対策実施状況
										主体（予定）	内容	
25	天王	9	みよし市天王台12-15付近	交通	国道	153号線	189	横断歩道の塗装が消えかかっている。	横断歩道の引き直し。	豊田警察署	補修は完了済み	済
26	天王	10	バス停（三好公園東）	交通	市道	筋生打越線（47）	34	狭い通路のため、バスが通行する際に、歩道に侵入する。	ガードレールの設置やバスが歩道に入ってこない対策。（保護者からの要望）	道路河川課 学校教育課	（道路河川課） 該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件がないため設置はできません。 （学校教育課） 防護柵の設置はできません。児童への交通安全指導をお願いします。	済
27	天王	11	みよし市三好町弥栄102-3	交通	市道	蜂ヶ池線（80）	88	車の交通量が多いが信号がない。	信号の設置。	豊田警察署	交差点付近のため設置はできません。	済
28	天王	12	みよし市三好町ノリタケ北東角から153号の上を渡る橋に向かって	交通	市道	陣取東山線（93）	136	車の通行量が多いが、横断歩道がない。	横断歩道の設置。	豊田警察署	歩行者の安全な待機場所がなく現状の道路形状では横断歩道の設置ができません。	済
29	天王	13	みよし市三好町東山台 天王緑道南端	交通	市道	陣取東山線（93）	143	車の通行量が多く、スピードを出している車も多い。	横断歩道の設置。	豊田警察署 学校教育課	①急勾配な坂である上、歩行者の安全な待機場所がなく設置できません。（豊田警察署） ②路面舗装により注意喚起するマークの設置を検討します。（学校教育課）	①済 ②継続
30	天王	14	みよし市三好町三好公園東バス停の南	交通	市道	筋生打越線（47）	170	車の通行量が多いが横断歩道がない。	横断歩道の設置。	豊田警察署	歩行者の安全な待機場所がなく、現況の道路への横断歩道の設置は出来ません。	済
31	三吉	1	下畷交差点から西へ原公園の付近の市道	交通	市道	原荒田線（160）	56	グリーンベルトが薄れている。	・グリーンベルトの再舗装をしてほしい。	学校教育課	計画的に修繕を実施していきます。	継続
32	三吉	2	原公園からはしたにクリニック前の市道	交通	市道・里道・農道	一色前線（155）、池ノ内前線（159）、里道、農道	52	・グリーンベルトが引いていないところがある。 ・道幅の割に交通量が多く危険。	・グリーンベルトを引いてほしい。	学校教育課	道路を使用する人が近隣住民に限られ、交通量も多く見込まれないことから設置はしません。	済
33	三吉	3	魚酔から福田児童館への市道	交通	市道・里道	福田郷中線（166）、里道	73	グリーンベルトが薄れている。	・グリーンベルトの再舗装をしてほしい。	学校教育課	計画的に修繕を実施していきます。	継続
34	三好丘	1	三好ヶ丘交番前	交通	市道	三好丘線（269）	9	横断歩道がないため、登下校が危険。低学年だけでの下校があり、児童だけでは危ない。	横断歩道の設置をしてほしい。	豊田警察署	R6.8月に横断歩道を設置しました。	済
35	三好丘	2	県営三好丘旭住宅南側道路と刑務所・伊保をつなぐ道路との交差点	交通	市道	市道福谷線（18）・三好ヶ丘駒場線（535）	19	交通量が多い。登下校で渡る信号が17秒ほどしかなく、一度の青信号で通学団が落ち着いて渡り切れず、急いでしまつて危険。	青信号の時間を20秒ほどにのばしてほしい。	豊田警察署	車両の通行量が多く、サイクル変更は不可能です。2列、3列にまとまって一度に渡れるような対策をお願いします。	済
36	三好丘	3	遊歩道と、下がり松公園に向かう道路の交差点（2か所）	交通	市道・自転車歩行者専用道路	市道三好丘旭3号線（322）・三好丘旭自転車歩行者専用道路15号線（1036）	21	遊歩道から一般道を横切するため、左右確認が必要。過去に児童が飛び出し、車と接触した。	警察の巡回を増やしてほしい。	豊田警察署	児童に対して飛び出さないように指導をしてください。	済
37	三好丘	4	学校東門前T字路（2か所）	交通	市道	三好丘線31号線（300）	30	過去に1年児童が車道を渡ろうと自転車で飛び出し、車と接触事故を起こし、救急車で運ばれた。	警察の巡回を増やしてほしい。	豊田警察署	児童に対して飛び出さないように指導をしてください。	済
38	三好丘	5	セブンイレブン三好ヶ丘5丁目店前	交通	市道	三好丘線（269）	32	一般道からコンビニへ入る自動車が多いため、車と接触をしないか心配。	警察の巡回を増やしてほしい。	豊田警察署	児童に対する指導と事業者に対する児童を行ってください。	済
39	三好丘	6	三好丘緑地駐車場横歩道	交通	市道	三好丘31号線（300）	218	歩道を示す緑線が薄くなって歩行者が危険	歩道に緑線を書いてほしい。	学校教育課	みどり線の設置要件がないため設置しません。	済
40	緑丘	1	みよし市三好丘桜5丁目	交通	市道	三好丘駒場線（535）	46	ローソン近くの交差点で班の子全員が渡り切れない。急いで渡る子が多数おり、危険。	交通指導員など、見守りする人が毎日ほしい。	防災安全課	各校区につき交通安全推進員を順次2人配置できるように計画しております。	継続
41	緑丘	2	みよし市三好丘緑3丁目	交通	市道	三好丘緑20号線（443）	35	緑集会所から車道を横切る必要がある。道幅が狭く危険。	歩行者の道、横断の歩道などを設けて安全に歩けるようにしてほしい。	道路河川課 学校教育課	（道路河川課） 水道用地のため歩道整備ができません。 （防災安全課） 学校での児童への交通安全指導をお願いします。	済
42	緑丘	3	みよし市三好丘桜4丁目	交通	市道	三好丘桜30号線（397）	23	安全の緑ラインはあるが、道幅が広くないため、危険。	緑のポールを立ててほしい。	学校教育課	幅員が狭く車のすれ違い時に支障がでる可能性があるため設置はしません。安全指導をお願いします。	済
43	緑丘	4	みよし市三好丘緑5丁目	交通	市道	三好丘打越線（19）	46	豊田市へ抜ける道路でスピードを出して入ってくる車が多い。	速度制限を設けてほしい。	豊田警察署	実勢速度は高くなく速度規制の必要は認められません。他地域のナンバー車両の通過が多く通行禁止規制は有効と思料しますが、地域住民も通行できなくなるため、一度地元での調整をお願いします。	済
44	緑丘	5	みよし市三好丘桜2丁目	交通	市道	寺ノ前三好丘線	15	北中学校の横の横断歩道。自動車がスピードを緩めずに走っている。	道路にペイントをして、注意喚起をしてほしい。	学校教育課	運転者に注意を促す路面舗装について緊急性と優先度を考慮し予算の範囲内で検討します。	継続
45	黒笹	1	唐沢公園付近	その他	里道		20	隣の民家との高低差が2メートル近くあり、転落して怪我する危険性	転落防止の柵やポールなどを設置	道路河川課	道幅がせまく、柵やポールの設置はできません。反対側のセットバックにより、道路拡幅予定でしたが、住宅開発により道路が拡幅されました。現状のままでお願いします。	済
46	黒笹	2	黒笹いずみ2丁目	交通	市道	黒笹いずみ18号線（612）	13	通学時間帯に抜け道として猛スピードで走り抜けていく車両が多数	通学時間帯に通行禁止やスピード制限措置	豊田警察署	実勢速度は高くなく速度規制の必要は認められません。他地域のナンバー車両の通過が多く通行禁止規制は有効と思料しますが、地域住民も通行できなくなるため、一度地元での調整をお願いします。	済
47	黒笹	5	黒笹いずみ1丁目ピアゴ付近	交通	市道	黒笹いずみ1号線（595）	18	リサイクルステーション利用者の路上駐車が多く、歩行者が車両を避けるため車道を歩いてしまっている。	警察による巡回の実施	豊田警察署	目に余るときには通報してください。事業者に対し駐車場確保の依頼をしてください。	済
48	黒笹	6	黒笹小学校西側交差点	交通	市道	黒笹いずみ34号線（628）	59	交差点から南側の道は防護柵が設置されているが、北側の道には防護柵が設置されていない。	防護柵の設置	学校教育課	緊急性と優先度を考慮し予算の範囲内で検討します。	継続